

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4)		No	102,108	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 40
Sitio:	El Pangui.				Fecha:	miércoles, 22 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		JECE	Número/Código de vehículo:	2-102		
	MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO		ELAG	Placa:	LEA-1580		
	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN		ELAG	Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Realizar denuncia en FGE de conductores de la RBT hurtados en San Roque entre las Est 31427-214644 . Atender daños reportados por el CC.							
FECHA DE INICIO:	miércoles, 22 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar mascarilla, alcohol, guantes			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Buen trato al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Respetar las 5 reglas de oro.							
CARENCIAS: LINIERO 3, LINIERO 2.							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	miércoles, 22 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4)				Fecha: miércoles, 22 de febrero del 2023				No: 102,108		
VEHÍCULO:		Número: 2-102		Placa: LEA-1580		Rentado: NO		Chofer: MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		
KILOMETRAJE:		Inicial: 71,904		Final: 71,991		Recorridos: 87				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la agencia El Pangui se planifica los trabajos y se realiza la OT. Se legaliza las OT y el informe de recorrido del vehículo de la semana pasada y se envía a Zamora.						PREVENTIVO	2023-02-22 08:00:00	2023-02-22 09:00:00
2	PROG	En El Pangui se acude a presentar una denuncia ante la FGE por los conductores sustraídos el día viernes 17 de Marzo en San Roque conforme lo solicitado por los jefes superiores.						PREVENTIVO	2023-02-22 09:00:00	2023-02-22 10:00:00
3	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) En El Pangui Est 227938 se revisa y reconecta el breaker el medidor #116500. Causa: Cortocircuito interno.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-22 10:00:00	2023-02-22 10:15:00
4	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pangui hasta Paquintza.						TRANSPORTE	2023-02-22 10:15:00	2023-02-22 10:30:00
5	NO PROG	En Paquintza Est 28490 se desbroza vegetación y se arregla la acometida arrancada del medidor #227131.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-22 10:30:00	2023-02-22 11:30:00
6	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Paquintza hasta Flor de los Andes.						TRANSPORTE	2023-02-22 11:30:00	2023-02-22 12:30:00
7	NO PROG	En Flor de los Andes Est 70166 se desbroza vegetación y se arregla la acometida arrancada del medidor #226833.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-22 12:30:00	2023-02-22 13:30:00
8	ALIMEN	Lunch en Flor de los Andes.						ALIMENTACI	2023-02-22 13:30:00	2023-02-22 14:30:00
9	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Flor de los Andes hasta Santa Rosa informan sector sin energía.						TRANSPORTE	2023-02-22 14:30:00	2023-02-22 15:30:00
10	NO PROG	En Santa Rosa Est 127060, se encuentra fusible quemado en derivación a Abdón Calderón, se revisa y encuentra vegetación en la Est 12706. Se repone tirafusible de 12A-T se reestablece el servicio.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-22 15:30:00	2023-02-22 16:45:00
11		CARGA: 43 KVA FUSIBLE: 1x 12A-T FECHA DESC: 22/02/2023 (12:40 aprox.) FECHA CONX: (16:45) CAUSA: vegetación								
12	TRANSP	Traslado desde Santa Rosa hasta El Pangui.						TRANSPORTE	2023-02-22 16:45:00	2023-02-22 17:15:00
13	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR MORADORES DEL SECTOR. En El Pangui Est 159973, se cambia tirafusible de 0.4 A-SR para el trafo #21278 de 10 KVA a las 17:15 Causa: Desconocida.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-22 17:15:00	2023-02-22 17:30:00
14	PROG	Traslado hasta la agencia El Pangui. En la agencia El Pangui se bajan equipos y herramientas en la bodega por viaje del vehículo a Loja el día de mañana para mantenimiento.						PREVENTIVO	2023-02-22 17:30:00	2023-02-22 18:00:00
15										
16		SE LABORA: HM, LV, BM de 8:00 a 13:30 y de 14:00 a 18:00.								
17		SE UTILIZA: _1 tirafusible de 12A-T. _1 tirafusible de 0.4A-SR.								
18		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de Febrero "Elecciones 2023"								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		22/02/2023 18:00:00						Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO		
MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						