

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Yantzaza (Agencia)		<b>No</b>	101,546	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	COMERCIALIZACIÓN	<b>NM:</b>	18	
<b>Sitio:</b>	GUAMBIME - YANTZAZA . SAN JOSE - ZUMBI.			<b>Fecha:</b>	viernes, 10 de febrero del 2023		
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	POMA GUAMAN LUIS ANTONIO		ELAG	<b>Número/Código de vehículo:</b>	4-100		
	CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO		ELAG	<b>Placa:</b>	LEA-1593		
				<b>Descripción:</b>			
				<b>Camioneta:</b>	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO		
				<b>Rentado:</b>	NO		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
				<b>Chofer:</b>	POMA GUAMAN LUIS ANTONIO		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Realizar instalacion de medidores, verificar adecuaciones, reubicacion de medidores y atender daños reportados por el CC.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			viernes, 10 de febrero del 2023	<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>		8	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral		Utilizar mascarilla alcohol			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp			
<b>MECÁNICOS</b>	Mecanismo en movimiento	Golpes en ojos y otras partes cuerpo		Usar cinturón de seguridad.			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Mascarilla, alcohol y mas insumos de seguridad sanitaria.							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>				<b>Firma:</b>			
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>				<b>Responsable:</b>			
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
<b>Firma:</b>							
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	POMA GUAMAN LUIS ANTONIO		VIAN ROJAS JAMIL FERNANDO		CASTILLO RODRIGUEZ PATRICIO MANUEL		
<b>FECHA:</b>	viernes, 10 de febrero del 2023		ADMINISTRADOR DE AGENCIA		JEFE DE AGENCIAS		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Yantzaza (Agencia)			Fecha: viernes, 10 de febrero del 2023			No: 101,546				
VEHÍCULO:		Número: 4-100		Placa: LEA-1593		Rentado: NO		Chofer: POMA GUAMAN LUIS ANTONIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 52,009		Final: 52,096		Recorridos: 87				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Planificacion del trabajo, elaboracion del permiso, revision de Epp y materiales.						PREVENTIVO	2023-02-10 08:00:00	2023-02-10 08:30:00
2	PROG	Yantzaza se revisa adecuaciones para N/S, se mide conductor y se saca material de bodega para instalar N/S.						PREDICTIVO	2023-02-10 08:30:00	2023-02-10 09:40:00
3	NO PROG	En Panguintza el CC informa de daño se revisa la falla del medidor # 1000028654 y se realiza ajuste de conexiones y se normaliza el servicio sin novedad.				ALI	La Saquea	CORRECTIVO	2023-02-10 09:40:00	2023-02-10 10:00:00
4	PROG	En Zumbi se instala N/S en tablero orden # 4765387 medidor # 20222057405 con 23 metros de 3x6, ademas se reubica el medidor # 1000390855.				ALI	Paquisha	EXPANSION	2023-02-10 10:00:00	2023-02-10 12:00:00
5	PROG	En San Jose de Yantzaza se arregla acometida arrancada de los medidores # 212544 y # 1000430397 y se normaliza el servicio.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-10 12:00:00	2023-02-10 13:00:00
6	ALIMEN	LUNCH EN YANTZAZA.						ALIMENTACI	2023-02-10 13:00:00	2023-02-10 14:00:00
7	PROG	Yantzaza, barrio San Fransisco se instala N/S en tablero orden # 4768348 medidor 20222057406 solo medidor.				ALI	Yantzaza III	EXPANSION	2023-02-10 14:00:00	2023-02-10 15:00:00
8	TRANSP	Nos trasladamos desde Yantzaza hasta el barrio Guambime.						TRANSPORTE	2023-02-10 15:00:00	2023-02-10 15:30:00
9	PROG	En Guambime se instala N/S en tablero orden # 4767286 medidor # 20222057407 con 65 metros de 3x6 acsr.				ALI	Los Encuentros	EXPANSION	2023-02-10 15:30:00	2023-02-10 16:45:00
10	TRANSP	Nos trasladamos desde Guambime hasta Yantzaza.						TRANSPORTE	2023-02-10 16:45:00	2023-02-10 17:05:00
11	PROG	Yantzaza barrio la Delicia se instala N/S en tablero orden # 4766781 medidor # 20222057408 con 90 metros de 3x6 acsr.				ALI	Yantzaza III	EXPANSION	2023-02-10 17:05:00	2023-02-10 18:30:00
12		Se labora LP - PCH de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:30.								
13										
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		10/02/2023 18:30:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
POMA GUAMAN LUIS ANTONIO				VIAN ROJAS JAMIL FERNANDO						