

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No	101,076
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Yantzaza, Los Almendros				Fecha:	miércoles, 01 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		JECU	Número/Código de vehículo:	2-112	
	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		LIN3	Placa:	LEA-1571	
	LUZURIAGA MENDOZA JONATHAN VINICIO		LNI1	Descripción:		
	TORRES MALDONADO GALO DANIEL		LIN1	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO		
				Rentado:	NO	
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA	
				Chofer:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Los Almendros revisión de A/P, recorrido de Ali Los Encuentros sector Chicaña encontrar novedades para informe de desbroce GEGEA. Atender daños reportados por CC(no programados)						
FECHA DE INICIO:	miércoles, 01 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epps		
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausas activas		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir código de seguridad y trabajo de la EERSSA, buen trato entre compañeros						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	miércoles, 01 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: miércoles, 01 de febrero del 2023				No: 101,076		
VEHÍCULO:	Número: 2-112		Placa: LEA-1571	Rentado: NO	Chofer: BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO				
KILOMETRAJE:	Inicial:	88,270	Final:	88,356	Recorridos:		86		
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En Agencia Yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas elaboración de OT					PREDICTIVO	2023-02-01 08:00:00	2023-02-01 08:30:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta El Padmi, informan sector sin energía Las Antenas					TRANSPORTE	2023-02-01 08:30:00	2023-02-01 09:10:00
3	NO PROG	En Padmi Est 500803, se encuentra fusible quemado en derivación a Antenas, por cargas atmosféricas Se repone tirafusible de12 AT se reestablece el servicio.			ALI	Los Encuentros		2023-02-01 09:10:00	2023-02-01 09:30:00
4	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Padmi hasta Los Encuentros informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-01 09:30:00	2023-02-01 09:45:00
5	NO PROG	Los Encuentros se encuentra fusible quemado de trafo SICAP:15687, de 25 kva, producto de línea arrancada fase 2 entre Est 238534 a 30334, se empalma y retensa línea			ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-01 09:45:00	2023-02-01 11:00:00
6		Luego se repone tirafusible de 1,3 A SR en trafo SICAP:15687 y se normaliza servicio							
7	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Los Encuentros hasta La Yona informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-01 11:00:00	2023-02-01 11:20:00
8	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (10:30) En La Yona Est 92926, se habilita trafo #18998 de 25 KVA a las (11:45) Causa: descargas eléctricas			ALI	Los Encuentros		2023-02-01 11:20:00	2023-02-01 12:40:00
9		En La Yona Est 37772, se arregla luminaria de 100 W Na (intermitente). Se ocupa: lámpara, y sulfatos en conexiones							
10	TRANSP	Traslado desde La Yona hasta Yantzaza					TRANSPORTE	2023-02-01 12:40:00	2023-02-01 13:00:00
11	ALIMEN	Lunch					ALIMENTACI	2023-02-01 13:00:00	2023-02-01 14:00:00
12	TRANSP	Traslado desde Yantzaza a Zumbi					TRANSPORTE	2023-02-01 14:00:00	2023-02-01 14:20:00
13	PROG	RECLAMO Nro. 199470219 En Zumbi Est 44043 de 150 W Na(apagada). Se desmonta luminaria y se da matte en bodega ocupa: lámpara, ignitor, capacitor			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-01 14:20:00	2023-02-01 15:00:00
14	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Zumbi hasta Yantzaza, informan domicilio sin energía					TRANSPORTE	2023-02-01 15:00:00	2023-02-01 15:30:00
15	NO PROG	Yantzaza, calles Pasaje y 22 de Noviembre, med: 237789, se encuentra conexiones internas en tablero metálico recalentadas y breaker dañado, se procede a su reposición de breaker y conexiones			ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-01 15:30:00	2023-02-01 16:10:00
16	PROG	En barrio San Francisco Est 71483, L-de 100 WNa (apagada). Se desmonta luminaria para matte en agencia (quemados todos los elementos)			ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-01 16:10:00	2023-02-01 17:00:00
17		SE LABORA: SB, AA, GT, JLM de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00							
18		AO: labora toda la semana en Gualaquiza en apoyo a Cesar Lituma PERNOTA							
19		Material Utilizado (2)tirafusibles de 12 T y 1,3 SR							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		01/02/2023 17:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						