

## Mises à jour: 8.01.01.063

### Corrections des bugs

Référence	Localisation	Description
02622	WinPro: 350 - Optimisation	Correction apportée au niveau de la fenêtre "mise en lot" (sans module GLP) car fermeture de WinPro dès accès à cette fonctionnalité.

### Développements standards

Référence	Localisation	Description
06701	WinPro: 380 - Module thermique	Ajout d'un champ "errtherm" dans la table "detail2". Ce champ contiendra le message d'erreur provenant du calcul thermique.