

Mises à jour: 8.01.01.000

Corrections des bugs

Référence	Localisation	Description
01632	WinPro: 001 - Interface	Résolution d'un bug au niveau des couleur des croissillons qui étaient inversés par rapport à la menuiserie
01664	WinPro: 505 - Export\Import	Dans le cas d'un assemblage de châssis avec volet, les questions de volet sont exportées dans DET
01667	WinPro: 505 - Export\Import	Lors de l'export de l'ini, on force le séparateur décimal au "."
01672	WinPro: 001 - Interface	Lors de la valorisation des chutes, la case ValCh est décochée si il n'y a pas de couleur.
01681	WinPro: 900 - Autres	Problème de plantage de Winpro lors de l'impression de commande vitrage avec des formes spéciales ou des croissillons avec répartition spéciales