

Mises à jour: 9.00.00.125

Corrections des bugs

Référence	Localisation	Description
03222	WinPro: 222 - Dormants	bug impossible de modifier la variable rayon dans le dormant
03431	WinPro: 225 - Rehausses et seuils	variable rayon dans les profils périphériques
03448	WinPro: 224 - Traverses	dans les assemblages de châssis, dans l'onglet dormant du châssis "père", il ne sera plus possible de faire un clic droit pour changer le type d'assemblage (inutile) ni changer les types de dormant (inutile également). Cela permet une meilleure détection du clic quand on veut sélectionner une traverse (coupleur).
03455	WinPro: 223 - Ouvrants	correction d'un bug dans la géométrie de la forme Ellipse à 4 Centres