

### 1. RESUMEN

El presente informe contiene la información que se debe proporcionar al Coordinador para ejecutar un análisis detallado sobre las causas y consecuencias ocurridas el día 25 de febrero de 2025 a raíz de un blackout del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 15:16 horas.

El origen del evento se encuentra en las instalaciones de 500 kV, entre las subestaciones Nueva Maintencillo y Nueva Pan de Azúcar, cuya propagación provocó la desconexión intempestiva de las instalaciones de generación y transmisión, afectando de esta forma el suministro eléctrico a los clientes finales.

### 2. INFORMACIÓN COORDINADO

Coordinado	Palmilla Cruz
Sociedad	Parque Solar Lo Chacón SpA
Rut	77.223.374-4
Alimentador	Cunaco
Subestación	Paniahue
Empresa Distribución	CGE
Comuna	Santa Cruz
Región	O'Higgins

### 3. INFORMACIÓN DE LA FALLA

Fecha de inicio	2/25/2025
Hora de inicio	3:17:48 PM
Función de protección	VVS
Parámetros de falla	Max(VVS), °=32, Disparo(Ia), A=65, Disparo(Ib), A=64, Disparo(Ic), A=70, Disparo(In), A=0
Potencia suministrada previo al evento	7,8700000000000001 MW
Fecha de fin	2/26/2025
Hora de fin	3:34:27 AM
Potencia suministrada posterior al evento	0 MW
Archivo Comtrade	SI
Comentarios	

