

1. RESUMEN

El presente informe contiene la información que se debe proporcionar al Coordinador para ejecutar un análisis detallado sobre las causas y consecuencias ocurridas el día 25 de febrero de 2025 a raíz de un blackout del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 15:16 horas.

El origen del evento se encuentra en las instalaciones de 500 kV, entre las subestaciones Nueva Maintencillo y Nueva Pan de Azúcar, cuya propagación provocó la desconexión intempestiva de las instalaciones de generación y transmisión, afectando de esta forma el suministro eléctrico a los clientes finales.

2. INFORMACIÓN COORDINADO

Coordinado	BRAMADA
Sociedad	Parque Solar Tabolango
Rut	76.930.382-0
Alimentador	Bramador
Subestación	Copiapó
Empresa Distribución	CGE
Comuna	Copiapó
Región	Atacama

3. INFORMACIÓN DE LA FALLA

Fecha de inicio	2/25/2025
Hora de inicio	3:16:44 PM
Función de protección	VVS
Parámetros de falla	Max(VVS), °=22, Disparo(Ia), A=221, Disparo(Ib), A=212, Disparo(Ic), A=203, Disparo(In), A=0
Potencia suministrada previo al evento	8,759999999999998 MW
Fecha de fin	2/26/2025
Hora de fin	12:54:09 PM
Potencia suministrada posterior al evento	8,4900000000000002 MW
Archivo Comtrade	SI
Comentarios	

