




	<b>PT. DIKARI TATA UDARA INDONESIA</b> <b>AIR CONDITIONING DIVISION</b> Sales, Design, Service, Installation, Prepentive Maintenance			
<b>SERVICE REPORT TROUBLESHOOT / CORRECTIVE</b>				
Form No. : ACS-TS-00001-0022		Supervisor :	<b>STATUS APPROVAL</b>  Waiting	
Created Date : 2024-12-11		Team Leader : adminsuper		
Modified Date :		Technician List : asd		
<b>EQUIPMENT PROFILE</b>		<b>TINDAK LANJUT DARI LAPORAN</b>		
Customer : DKR		Kapasitas : 1000		
Site : Bogor		Name Plate : ada		
Area Site - Room : Ciomas - LT3		Tahun Pembuatan : 2001	<b>DEFECT LEVEL</b>  HIGH	
ID SI-PM : ACSLT300001		Tahun Install : 2002		
Jenis Equipment : AC Split		Equipment Notes : 123	<b>DEFECT TYPE</b>  	
Brand : LGG				
Type / Model : AC				
Serial No. : 12233				
<b>TASK LIST</b>		<b>TROUBLE DESCRIPTION</b>		
1. Intensive Safety Briefing 2. Memastikan tools teknisi memadai 3. Memastikan APD & Permit-JSA lengkap 4. Dokumen penunjang memadai (jika dibutuhkan) 5. Mencatat data parameter equipment 6. Mencatat laporan/keluhan teknis user 7. Melakukan survey dengan aman, menyeluruh, dan terukur 8. Melakukan analisa, tindakan, dan rekomendasi		test		
<b>CATATAN TEKNISI</b>				
Action : test				
Rekomendasi Teknisi Lapangan : test				
<b>LIST KEBUTUHAN PART/MATERIAL &amp; JASA</b>				
No	Deskripsi	Model/Part Number	Qty	Keterangan
1	asd	asd	1	asd
Created by Team Leader: adminsuper Created Date: 2024-12-11 		Rev. & Aprv. by SPV: Approval Date:  Belum Ditandatangani	Customer Notes:	PIC Customer: Sign Cust. Date:  (_____)

LAMPIRAN 1. FOTO GAMBAR KERUSAKAN EQUIPMENT	
GAMBAR 1	
	
Nama Komponen : 100	
Info : Before	
Keterangan : Baik	

LAMPIRAN 2. FOTO PENGUKURAN PARAMETER SETELAH SELESAI TROUBLESHOOT		
GAMBAR 1	GAMBAR 2	GAMBAR 3
		
Parameter : Suhu	Parameter : Tekanan	Parameter : Arus Listrik
Nilai : 100	Nilai : 120	Nilai : 220
Info : Before	Info : Before	Info : Before
Keterangan : baik	Keterangan : b aja	Keterangan : tinggi