

# RELATÓRIO DE VISTORIA VEICULAR

ID da Vistoria: 6298c2d9-5c68-489b-9d9b-36b178250d5d

Data: 01/06/2025 12:25:24

## IMAGENS ANALISADAS



Imagem 1: 99425505\_2345955369031062\_4788674937726435328\_n.jpg

## LAUDO TÉCNICO

### # RELATÓRIO DE VISTORIA VEICULAR

#### ## Resumo dos Danos

O veículo apresenta danos concentrados principalmente na região frontal, afetando o para-choque dianteiro e o capô. Foram identificados amassados de intensidade moderada e arranhões na pintura.

#### ## Classificação da Severidade

A batida é classificada como de severidade MODERADA, com danos visíveis que requerem substituição de peças, porém sem comprometimento estrutural grave.

#### ## Peças Afetadas

- Para-choque dianteiro (substituição necessária)
- Capô (reparação possível)
- Grade frontal (substituição necessária)
- Faróis (verificação recomendada)

#### ## Impacto Estrutural

Não foram identificados danos ao chassi ou à estrutura principal do veículo. Os danos estão limitados a componentes externos e de absorção de impacto, cumprindo sua função de proteção.

## ## Conclusão Técnica

O veículo sofreu uma colisão frontal de impacto moderado, resultando em danos cosméticos e funcionais que requerem reparos, mas não comprometem a segurança estrutural. Recomenda-se a substituição do para-choque e verificação detalhada do sistema de refrigeração para garantir que não houve danos secundários.

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema Bardhock de Vistoria Veicular.