

# SERVICIO AUTOMOTRIZ 'EL VELOZ'

Calle 10, Zona Industrial  
Tel: 55-1234-5678  
FB: /TallerElVeloz

INVENTARIO DE INGRESO (NO REPARAR)

Gasolina: 50%	Radio/Frontal: Sí	Tapetes: 4 Pzas	Herramienta: NO
Rayones Previos: Puerta Izq	Antena: Sí	Gato Hidráulico: Sí	Extintor: NO

## DIAGNÓSTICO DE REPARACIÓN

Vehículo ingresa por colisión frontal. Se observa daño en facia. **IMPORTANTE:** Al desmontar la facia, se encontró el Absorbedor de Impacto fracturado verticalmente. Se anexa evidencia fotográfica en sistema. Se requiere cambio por seguridad.

## PRESUPUESTO SOLICITADO

DESCRIPCIÓN REFACCIÓN / MO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
Facia Delantera (OEM)	\$3,500.00	\$3,500.00
Pintura de Facia (Bicapa)	\$5,000.00	\$5,000.00
Absorbedor de Impacto	\$1,200.00	\$1,200.00

CONDICIONES DE PAGO: 50% anticipo. El taller no se hace responsable por objetos olvidados. Garantía de 30 días en mano de obra. Precios más IVA.