



3

1

4

2

№ контакта на приборе	№ контакта на кабеле	Цвет	Назначение
X2	3	Желтый	Vin
X1	1	Черный	Gnd
X3	4	Белый	CANH
X4	2	Синий	CANL

Примечание

1. Перед припайкой проводов необходимо проверить наличие уплотнительной резинки ODG-5 на кабеле и правильность ее установки – широким краем к прибору.

S6_Main_hv3

монтаж проводов

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист		Листов 1