



fritzing

Kuva 1: Kaikki osat ja johdot piirilevyllä.



fritzing

Kuva 2: Pelkät osat.



fritzing

Kuva 3: Pelkät johdot. Harmaat johdot ovat tinalla kääntöpuolelle tehtäviä vetoja.