

FICHA TECNICA

NOMBRE REPARACION CERAMICAS SOPLADAS

INDICE

INFORMACION GENERAL

CATEGORIA OBRA	Edificación	UBICACIÓN	Vitacura, Santiago
SUB CATEGORIA OBRA	Edificios de altura	ESPECIFICACIONES	3 Edificios 2 Subterráneos ,25, 15 y 14 pisos

INFORMACION ESPECIFICA

USOS	Ceramica, porcelanato, piedra pizarra (piso y muro) RENDIMIENTOS		
BENEFICIOS	No se produce cambio de tonos, trabajo menos invasivo en deptos. habitados	COSTOS APROX.	\$ 220.500 Tambor (150 KG)
DIFICULTADES		CONTRATISTA DE CONTACTO	Hecho por la casa
ESPECIFICACIONES TECNICAS	HYCRIL MIX CA	NUM. CELULAR O FIJO	n/a
CUBICACION REFERENCIAL		CORREO	<u>n/a</u>
RESUMEN PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO			
En caso que se trate de palmetas aisladas o 2 palmetas unidas, se debe retirar el fragüe existente, y con una jeringa, inyectar hycril bajo las palmetas. En el caso de tratarse de una superficie que abarque varias palmetas unidas, se debe retirar una palmeta, la que se encuentre en medio de la superficie afectada, y formar una piscina de hycril en el espacio que queda, repetir esto las veces que sea necesario hasta ver que el liquido ya no escurre bajo las palmetas. Una vez inyectadas las palmetas, despues de 24 hrs. se debe rehacer el frague entre ellas y limpiar.			

EJEMPLOS



CONTACTO

NOMBRE	Paula Bobadilla	CORREO	paula.bobadilla@ebco.cl
FECHA	25-07-2013	CELULAR	88192782
PROFESIONAL A CARGO	Paula Bobadilla	OTROS	