

SKADERAPPORT

Skadenummer: 2021A69869FTA2
Skadedato: 11.03.2021
Skadetype: Påkjøring
Rapportnummer: 15812



Forsikringsselskap

Forsikringsselskap: Oslo Forsikring AS
Adresse: Rosenkrantz' Gate 22, 0160 OSLO

Forsikringstaker

Forsikringstaker: Oslo Kommune v/Renovasjons-og gjenvinningsetaten
Adresse: Pb. 14, Vollebekk, 0516 OSLO
Kontaktperson: Skadelidt, Cecilie Kløvstad Mobiltlf: 971 17 350

Konklusjon skadeårsak

Konklusjon: Påkjørsel.
Regress: Kjent motorkjøretøy.

Sammendrag reparasjonskostnader

Kostnader eks. avgift: Annet **6 600**

Skadested

Adresse: Oppsaltoppen 1A, 0687 OSLO
Kommune: 0301 OSLO KOMMUNE

Oppdrag og forutsetninger

Forutsetninger: Denne skaderapporten er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra forsikringsselskapet, befaring av skadeobjektet, og samtale med bl.a. forsikringstaker (eller dennes representant). Avvikler skadeomfanget eller ev. pris fra det som er beskrevet, skal skadebehandler eller takstmann omgående kontaktes. Rapporten tar ikke stilling til erstatningsspørsmålet.

Tilstede ved befaring

Dato: 23.03.2021 Bengt H. Bjørknes. Takstmann MNTF. Tlf. 919 11 100

Annet

Byggeår:
Anvendelse: Postkasse stativ.

Beskrivelser

Generelt om skadestedet: Oppsaltoppen er en vei på Oppsal i bydel Østensjø i Oslo.

Hendelsesforløp/ orientering: Renovasjonsbil traff postkasse stativ.

Skadeårsak: Påkjørsel.
Kjent motorkjøretøy.
Kjennetegn: GA11250

Andre skader av samme årsak: Ikke kjent.

Tidligere skader av samme art: Ikke kjent.

Tilstand skadet del: Normalt vedlikeholdt.

Skadeomfang

Beskrivelse	Enhet	Antall
Stativ, samt 3. stk postkasser er deformert.	stk	1

Følgeskader

1: Deformerte postkasser samt stativ.

Reparasjon

Iverksatte tiltak, fremdrift: Ingen.

Forbedringer/ skadeforebyggende tiltak: Ser ingen mulighet for forbedringer.

Normal reparasjonstid: 1. dag.

Utføres av (eget arbeide/håndtverker): Skadelidt ønsker hjelp.

Forutsetninger reparasjon: Kalkulasjonspostene legger til grunn reparasjon til samme stand eller i det vesentligste samme stand, som umiddelbart før skaden inntraff. Beregningen er pr. skadedagens prisnivå og alle beløp er angitt eks. mva.

'Normal reparasjonspris' omfatter alle kostnader forbundet med reparasjonen, som klargjøring for reparasjon, materialer, arbeidspenger, rigg og drift, samt administrasjon av reparasjonsarbeidene.

Ved reparasjonen kan det komme tilsyne øket skadeomfang slik at det blir nødvendig å ajourføre kostnadsoppstillingen. Øket omfang må varsles.

Beskrivelse reparasjon: Etterfølgende kostnadsoppstilling angir skadeomfang og reparasjonsomfang slik det var ved befaring. Skadelidt ønsker 3. stk. standard ensartede postkasser, med navne brikker.

Skadeomfang inventar og løsøre

Annet

Beskrivelse

Ikke registrert skade på innbo/løsøre.

LØRENSKOG, 25.03.2021



Bengt H. Bjørknes
Telefon: 919 11 100



1

Postkasse stativ.

1 Annet

Post/beskrivelse	Enhet	Mengde	Pris	Sum
1.1 RIGG OG DRIFT				
1.1.1 Avfall levert på godkjent deponi, frakt samt reise.	stk	1,00	1 500,00	1 500
Sum rigg og drift				1 500
1.2 TØMMERARBEIDER				
1.2.1 Riv/nytt stativ, liggende panel 3. stk bord.	stk	1,00	2 600,00	2 600
1.2.2 Riv-montere 3. stk nye standard postkasser m/navnskilt. Stipulert	stk	1,00	2 500,00	2 500
Sum tømmerarbeider				5 100
SUM ANNET				6 600

Oppsummering pr kapittel

Kapittel	Spesifikasjon arbeid	Arbeid	Material	Sum
Rigg og drift			1 500,00	1 500
Tømmerarbeider			5 100,00	5 100
TOTAL EKS. MVA			6 600,00	6 600

Andre bilder

Andre bilder for oppdraget



Postkasser.



Skadested.