

## SKADERAPPORT

**Skadenummer:** 2021A69869IXA3  
**Skadedato:** 16.03.2021  
**Skadetype:** Påkjøring  
**Rapportnummer:** 15811



## Forsikringsselskap

**Forsikringsselskap:** Oslo Forsikring AS  
**Adresse:** Rosenkrantz' Gate 22, 0160 OSLO

## Forsikringstaker

**Forsikringstaker:** Oslo Kommune v/Renovasjons-og gjenvinningsetaten  
**Adresse:** Pb. 14, Vollebekk, 0516 OSLO  
**Kontaktperson:** Skadelidt, Astrid Birgitte Stovner Mobiltlf: 22101078

## Konklusjon skadeårsak

**Konklusjon:** Påkjørsel  
**Regress:** Kjent motorkjøretøy.

## Sammendrag reparasjonskostnader

**Kostnader eks. avgift:** Annet 10 475

## Skadested

**Adresse:** Smiuegen 79, 0981 OSLO  
**Kommune:** 0301 OSLO KOMMUNE

## Oppdrag og forutsetninger

**Forutsetninger:** Denne skaderapporten er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra forsikringsselskapet, befaring av skadeobjektet, og samtale med bl.a. forsikringstaker (eller dennes representant). Avvikler skadeomfanget eller ev. pris fra det som er beskrevet, skal skadebehandler eller takstmann omgående kontaktes. Rapporten tar ikke stilling til erstatningsspørsmålet.

## Tilstede ved befaring

**Dato:** 23.03.2021 Skadelidt, Astrid Birgitte Stovner. Kontaktperson. Tlf. 22101078  
Bengt H. Bjørknes. Takstmann MNTF. Tlf. 919 11 100

## Annet

**Byggeår:** 1970 Kilde: Skadelidt  
**Anvendelse:** Flettverks gjerde

## Beskrivelser

**Generelt om skadestedet:** Smiuvegen er en vei på Stovner/Smedstua i bydel Stovner i Oslo.

**Hendelsesforløp/orientering:** Opplyst av kontaktperson: Renovasjonsbil kjørte på gjerdet.

**Skadeårsak:** Påkjørsel.  
Kjent motorkjøretøy.  
Kjennetegn: GA11268

**Andre skader av samme årsak:** Ikke kjent.

**Tidligere skader av samme art:** Ikke kjent.

**Tilstand skadet del:** Normalt vedlikeholdt.

## Skadeomfang

Beskrivelse	Enhet	Antall
Gjerde ute av stilling samt hull og strekk av netting.	stk	1

## Følgeskader

**1:** Nettverks gjerde.

## Reparasjon

**Iverksatte tiltak, fremdrift:** Ingen.

**Forbedringer/skadeforebyggende tiltak:** Ser ingen mulighet for forbedringer.

**Normal reparasjonstid:** 1.dag

**Utføres av (eget arbeide/håndtverker):** Skadelidt ønsker hjelp.

**Forutsetninger reparasjon:** Kalkulasjonspostene legger til grunn reparasjon til samme stand eller i det vesentligste samme stand, som umiddelbart før skaden inntraff. Beregningen er pr. skadedagens prisnivå og alle beløp er angitt eks. mva.

'Normal reparasjonspris' omfatter alle kostnader forbundet med reparasjonen, som klargjøring for reparasjon, materialer, arbeidspenger, rigg og drift, samt administrasjon av reparasjonsarbeidene.

Ved reparasjonen kan det komme tilsyne øket skadeomfang slik at det blir nødvendig å ajourføre kostnadsoppstillingen. Øket omfang må varsles.

**Beskrivelse reparasjon:** Etterfølgende kostnadsoppstilling angir skadeomfang og reparasjonsomfang slik det var ved befaring.

## Skadeomfang inventar og løsøre

---

### Annet

---

#### Beskrivelse

Ikke registrert skade på innbo/løsøre.

---

LØRENSKOG, 25.03.2021



Bengt H. Bjørknes  
Telefon: 919 11 100



# 1

Oppretting samt ny netting.

## 1 Annet

Post/beskrivelse	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>1.1 RIGG OG DRIFT</b>				
1.1.1 Avfall levert på godkjent deponi, samt frakt og reise.	stk	1,00	1 750,00	<b>1 750</b>
<b>Sum rigg og drift</b>				<b>1 750</b>
<b>1.2 METALLARBEIDER</b>				
1.2.1 Oppretting av stolper samt overligger	stk	1,00	3 850,00	<b>3 850</b>
1.2.2 Riv/ny netting ca. 7m	stk	1,00	4 875,00	<b>4 875</b>
<b>Sum metallarbeider</b>				<b>8 725</b>
<b>SUM ANNET</b>				<b>10 475</b>

## Oppsummering pr kapittel

Kapittel	Spesifikasjon arbeid	Arbeid	Material	Sum
Rigg og drift			<b>1 750,00</b>	<b>1 750</b>
Metallarbeider			<b>8 725,00</b>	<b>8 725</b>
<b>TOTAL EKS. MVA</b>			<b>10 475,00</b>	<b>10 475</b>

## Andre bilder

### Andre bilder for oppdraget



Gjerde ute av stilling



Hull samt strekk av netting.