

# 工程最优化设计

# 绪论

## 1. 最优化问题

最优化：用最少的付出获得最大的受益。

对于工程设计问题，即寻求设计参数的一组最佳值，使其既满足各种设计标准和要求，又使一项或多项技术经济指标达到极值。分

直观最优化：没有明确的量化标准

数学最优化：即极值问题

## 2. 工程最优化问题的求解的三个步骤

- (1) 把实际问题进行数学描述, 建立一组数学表达式, 称数学模型
- (2) 寻找一种数值计算方法和相应的计算机程序
- (3) 上机求解

# 第1章 数学模型

## 1. 简例

### 例1-1 钣金下料问题

用长**3m**的薄板做一无盖**方形**货箱，


- 要求容积**最大**。

解：设四角裁去的小方块的边长为  **$x$**

则货箱的容积为

$$V(x) = x(3 - 2x)^2$$

- 于是该问题可描述为
- 求变量：  **$x$**
- 使函数  **$V(x) = x(3 - 2x)^2$**  极大化



## 例1-2 生产计划问题

- 某厂生产甲乙两种产品
- 每件产品的消耗和利润，以及每天的生产条件如下表所示
- 要求给出每天的生产计划，使得利润最大化

产品	材料/kg	工时/h	用电/kw.h	利润/元
甲	9	3	4	60
乙	4	10	5	120
供应量	360	300	200	?

设每天生产甲产品  $x_1$  件，乙产品  $x_2$  件，于是该生产计划问题可归结如下数学模型

求变量  $x_1, x_2$

使函数  $f(x_1, x_2) = 60x_1 + 120x_2$  极大化

满足条件

$$g_1(x_1, x_2) = 9x_1 + 4x_2 \leq 360$$

$$g_2(x_1, x_2) = 3x_1 + 10x_2 \leq 300$$

$$g_3(x_1, x_2) = 4x_1 + 5x_2 \leq 200$$

$$g_4(x_1, x_2) = x_1 \geq 0$$

$$g_5(x_1, x_2) = x_2 \geq 0$$

### 例1-3 最佳下料问题

某厂生产同一种型号的机床，每台机床需要三种轴件，每种轴件都用5.5m长的同一种圆钢下料。现计划生产这种机床100台，问最少需要多少根圆钢？

三种轴件的规格和需求如下

轴的类别	规格：长度/m	每台机床所需件数
A	3.1	1
B	2.1	2
C	1.2	4

分析可知，长**5.5m**的圆钢截成**A、B、C**三种坯料,有下表所列的五种下料方案

设按第*i* (*i*=1,2,...,5) 种截法下料的圆钢根数为 $x_i$ , 则该问题的数学模型如下:

	一	二	三	四	五	需求量
<b>A(3.1)</b>	1	1	0	0	0	100
<b>B(2.1)</b>	1	0	2	1	0	200
<b>C(1.2)</b>	0	2	1	2	4	400
<b>料头/m</b>	0.3	0	0.1	1	0.7	

求变量  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$

极小化  $f = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$

满足条件

$$x_1 + x_2 \geq 100$$

$$x_1 + 2x_3 + x_4 \geq 200$$

$$2x_2 + x_3 + 2x_4 + 4x_5 \geq 400$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

## 2. 数学模型的一般形式

最优化设计的数学模型由设计变量、目标函数和约束条件三部分组成，其一般形式如下：

求设计变量  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_n$

极小化函数  $f(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_n)$

满足约束条件  $g_u(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_n) \leq 0 \quad (u=1, 2, \cdots, p)$

$h_v(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_n) = 0 \quad (v=1, 2, \cdots, m)$

其中：  $g_u(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_n) \leq 0$  称不等式约束条件，简称不等式约束；

$h_v(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_n) = 0$  称等式约束条件，简称等式约束。



用  $X=[x_1, x_2, \dots, x_n]^T$  表示 设计变量  
 $\min$  表示极小化  
 $s. t.$  表示 满足于

数学模型可写为向量形式:

$$\begin{aligned} \min & f(X) \\ s.t. & \quad g_u(X) \leq 0 \quad (u = 1, 2, \dots, p) \\ & \quad h_v(X) = 0 \quad (v = 1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

如例1-2 的一般形式为

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

$$s.t. \quad g_1(X) = 9x_1 + 4x_2 - 360 \leq 0$$

$$g_2(X) = 3x_1 + 10x_2 - 300 \leq 0$$

$$g_3(X) = 4x_1 + 5x_2 - 200 \leq 0$$

$$g_4(X) = -x_1 \leq 0$$

$$g_5(X) = -x_2 \leq 0$$


## 2.1 数学模型的组成

### 2.1.1 设计变量

- 设计变量是一组待定的未知数、或特征主参数
- 以设计变量为坐标轴所成空间称设计空间
- 设计空间中的点称设计点
- 一个设计点代表一个设计方案

用  $X=[x_1, x_2, \dots, x_n]^T$  代表一个设计点, 同时它也代表一个向量 (矢量), 例

$$X = \begin{bmatrix} 4 & 2 \end{bmatrix}^T$$



最优化问题的目的：

在设计空间中**无穷**多个设计点中，找到一个既满足所有约束条件，又使目标函数取得极小值的点，称**最优点**。它所代表的解称**最优解**。

## 2.1.2 约束条件

将设计的**要求**和**限制**表示成设计变量的函数，构成的

$$g_u(X) \leq 0 \quad (u=1,2,\dots,p)$$

$$h_v(X) = 0 \quad (v=1,2,\dots,m)$$



称**约束条件**，简称**约束**。

把不等式约束中的不等号改成等号  
后 得到的方程称**约束方程**（边界）

如  $g_1(X) = 9x_1 + 4x_2 - 360 = 0$

其图形相当于一**条约束边界**，把  
设计空间**一分为二**，一部分满足  
约束，另一部分不满足约束。如  
右图所示。

由**约束边界**围成的满足所有约束  
的区域，称最优化问题的**可行域**。



## 2.2.3 目标函数


目标函数是衡量设计方案好坏、优劣的定量标准。

一般选择设计问题的某项技术经济指标作为目标函数。  
如利润、成本、功率、重量等。

令函数  $f(X)$  等于任意常数  $c$

$$f(X) = c$$


由此得到的图形称目标函数的  
等值线（面）。



## 2.3 最优化问题的图解法

对简单的最优化问题，可以用作图法，得到近似最优解。

例1-2的图解过程如图所示



$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

$$s.t. \quad g_1(X) = 9x_1 + 4x_2 - 360 \leq 0$$

$$g_2(X) = 3x_1 + 10x_2 - 300 \leq 0$$


$$g_3(X) = 4x_1 + 5x_2 - 200 \leq 0$$

$$g_4(X) = -x_1 \leq 0$$

$$g_5(X) = -x_2 \leq 0$$

## 图解法的步骤是：

- 1) 确定设计空间；
- 2) 画出由约束边界围成的 约束可行域；
- 3) 作出两条目标函数的等值线；
- 4) 判断并确定最优点。



## 最优点的判断方法：

**最优点：** 位于目标函数的下降方向上，等值线与可行域的最 后一个交点或切点上。



## 2.4 下降迭代解法

按照某一迭代算式，从任意一个初始点 $\mathbf{X}^0$ 开始，按某一递推的格式产生出如下点列

$$\mathbf{X}^0, \mathbf{X}^1, \mathbf{X}^2, \dots, \mathbf{X}^k, \mathbf{X}^{k+1}, \dots$$

若对应的函数值有如下的关系

$$f(\mathbf{X}^0) > f(\mathbf{X}^1) > f(\mathbf{X}^2) > \dots > f(\mathbf{X}^k) > f(\mathbf{X}^{k+1}) > \dots$$

必有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{X}^k = \mathbf{X}^*$$

则构成此点列的算式和递推迭代格式就成为一种下降迭代算法。

## 2.4.1 下降迭代算法的基本格式

上述点的产生一般采用如下迭代算式

$$X^{k+1} = X^k + \alpha_k S^k$$

其中  $S^k$  称搜索方向

$\alpha_k$  称最优步长因子

用以求最优步长因子的数值算法称一维搜索法

下降迭代算法的基本迭代格式可归纳如下：

(1) 给定初始点  $X^0$  和收敛精度  $\varepsilon$ ，并置计数单元  $k = 0$ ；

(2) 选取搜索方向  $S^k$ ；

(3) 确定最优步长因子，计算得到新的迭代点；


$$X^{k+1} = X^k + \alpha_k S^k$$

(4) 终止判断：

若点  $X^{k+1}$  满足收敛精度，则以它为最优点，输出  $X^* = X^{k+1}$ ，并终止迭代；

否则，以它作为新的起点，即令  $k = k + 1$  转 (2) 进行下一轮迭代。

下降迭代算法的计算框图如下：



---

不难看出，要构成一个下降迭代算法必须解决以下三个问题：

- (1) 选择合适的搜索方向。
- (2) 确定最优步长因子。
- (3) 给定适当的终止判断准则。

## 2.4.2 终止准则

### (1) 点距准则

迭代点向极小点的逼近速度是逐渐变慢的，越接近极小点，相邻迭代点间的距离越近。

当  $\|X^{k+1} - X^k\| \leq \varepsilon$

时，令  $X^* = X^{k+1}$ ，输出  $X^*$  和  $f(X^*)$ ，终止迭代。

一般取收敛精度  $\varepsilon = 10^{-4} \sim 10^{-6}$ 。

## (2) 值差准则

在迭代点向极小点逼近的过程中，不仅相邻迭代点间的距离逐渐缩短，它们的函数值也越来越接近。

因此，也可将相邻迭代点的函数值之差作为判断近似最优解的准则，这就是值差准则。即如果有

$$|f(X^k) - f(X^{k+1})| \leq \varepsilon$$

或

$$\left| \frac{f(X^k) - f(X^{k+1})}{f(X^k)} \right| \leq \varepsilon$$

则令  $X^* = X^{k+1}$  , 输出  $X^*$  和  $f(X^*)$   
终止迭代。

### (3) 梯度准则

多元函数在某点取得极值的必要条件是函数在该点的梯度等于零。由此构成如下梯度终止准则。

$$\|\nabla f(X^{(k+1)})\| \leq \varepsilon$$

令  $X^* = X^{k+1}$ ，输出  $X^*$  和  $f(X^*)$ ，终止迭代。