

知识点Z4.1

矢量的正交分解

主要内容:

1. 矢量正交、正交矢量集的定义
2. 矢量的正交分解

基本要求:


1. 掌握矢量正交、正交矢量集和矢量正交分解的基本概念
2. 了解矢量正交分解对信号正交分解的启示



Z4.1 矢量的正交分解

1. 矢量正交

(思考：基本信号？ Why?)



复习：两矢量 V_1 与 V_2 正交，夹角为 90°

两正交矢量的内积为零

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = |\vec{V}_1| \cdot |\vec{V}_2| \cos 90^\circ = 0$$


2. 正交矢量集：由两两正交的矢量组成的矢量集合。



3. 非正交矢量的近似表示及误差

$$|c_{12}V_2| = |V_1| \cos \theta$$

$$c_{12} = \frac{|V_1| \cos \theta}{|V_2|} = \frac{|V_1| \cdot |V_2| \cos \theta}{|V_2| \cdot |V_2|} = \frac{\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2}{\vec{V}_2 \cdot \vec{V}_2}$$



用与 V_2 成比例的矢量 $c_{12}V_2$ 近似地表示 V_1 ，则误差矢量


$$\vec{V}_e \triangleq \vec{V}_1 - c_{12} \vec{V}_2$$

显然，当两矢量 V_1 与 V_2 正交时， $c_{12}=0$ ，即 $V_1 \cdot V_2=0$ 。




4. 矢量正交分解: 任意N维矢量可由N维正交坐标系表示。

$$\vec{V} = c_1 \vec{V}_1 + c_2 \vec{V}_2$$



$$c_1 = \frac{|V| \cos \theta_1}{|V_1|} = \frac{\vec{V} \cdot \vec{V}_1}{\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_1}$$
$$c_2 = \frac{|V| \cos \theta_2}{|V_2|} = \frac{\vec{V} \cdot \vec{V}_2}{\vec{V}_2 \cdot \vec{V}_2}$$

$$\vec{V} = c_1 \vec{V}_1 + c_2 \vec{V}_2 + c_3 \vec{V}_3$$



$$c_1 = \frac{|V| \cos \theta_1}{|V_1|} = \frac{\vec{V} \cdot \vec{V}_1}{\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_1}$$
$$c_2 = \frac{|V| \cos \theta_2}{|V_2|} = \frac{\vec{V} \cdot \vec{V}_2}{\vec{V}_2 \cdot \vec{V}_2}$$
$$c_3 = \frac{|V| \cos \theta_3}{|V_3|} = \frac{\vec{V} \cdot \vec{V}_3}{\vec{V}_3 \cdot \vec{V}_3}$$



推广到 n 维空间: n 维空间的任一矢量 \vec{V} , 可以精确地表示为 n 个正交矢量的**线性组合**, 即

$$\vec{V} = c_1 \vec{V}_1 + c_2 \vec{V}_2 + \cdots + c_r \vec{V}_r + \cdots + c_n \vec{V}_n$$

式中, $\vec{V}_i \cdot \vec{V}_j = 0$ ($i \neq j$), 第 r 个分量的**系数**

$$c_r = \frac{\vec{V} \cdot \vec{V}_r}{\vec{V}_r \cdot \vec{V}_r}$$

思路: 将矢量空间正交分解的概念可推广到**信号空间**: 在信号空间找到若干个**相互正交的信号**作为基本信号, 使得信号空间中任意信号均可表示成它们的线性组合。

