


1. Zweck:

Diese Unterlage beschreibt den Prozessablauf bei fehlendem Materialien.


2. Bereich:

Diese Verfahrensanleitung gilt für die Produktionsstätte F3, Fertigung Siemens, der Rainer Schneider GmbH & Co. KG.

3. Begriffe und Symbole




Start / Ende



Bearbeitung




Schriftstück



Entscheiden



Prüfen



Nacharbeiten



Übergangsstelle



Flusslinie

4. Beschreibung

Die organisatorischen und fertigungstechnischen Abläufe sind auf den Seiten 2 und 3 in Form eines Ablaufplanes dargestellt. Der für den jeweiligen Arbeits-, Fertigungs- oder Prüfschritt zuständige Funktionsträger ist hervorgehoben "**Kursiv**" dargestellt.


Verfahrensanleitung

VA-QM-09.00

Fehlendes Material

Revision: A

Ablaufplan




Verfahrensanleitung

VA-QM-09.00

Fehlendes Material

Revision: A



5. Dokumentation

Als Dokumentationsmittel sind die Stückliste/Arbeitsplan und Bestellunterlagen vorgesehen.

6. Änderungsdienst

Die Änderung dieser Verfahrensanweisung ist durch die Geschäftsführung in Absprache mit dem Qualitätsmanagement nach dem in der Verfahrensanweisung "VA-QM-01.00 Erstellen und Lenkung von Dokumenten" festgelegten Verfahren durchzuführen.

7. Verteiler

Nach Unterlagenliste sowie im internen Netzwerk.

8. Mitgeltende Unterlagen

"VA-QM-01.00 Erstellen und Lenkung von Dokumenten"
"VA-VT-01.00 Vertragsprüfung"

9. Anlagen

Entfällt