

The image you are requesting does not exist or is no longer available.

imgur.com

## REPORTE DE DIAGNÓSTICO

REVISIÓN #123

Fecha: 22/11/2025

### CLIENTE

Juan Perez

Calle Falsa 123

juan@example.com

### TÉCNICO ASIGNADO

Tecnico Test

### Diagnóstico Ejecutivo (Realizado con IA)

IA no configurada.

### Hallazgos de Instalación

Tipo de Servicio	Monofásico
¿Cuenta con Sello CFE?	Sí
Tornillos Flojos en C.C.	No (Correcto)
Capacidad Interruptor vs Calibre	Correcto
Edad de Instalación	5 años
Observaciones del C.C.	Todo en orden

### Panel de Mediciones

Mediciones de Carga	
Voltaje (Fase-Neutro)	127.0 V
Corriente Red F1	10.0 A

### Análisis de Equipos Registrados

EQUIPO	UBICACIÓN/DETALLE	AMPERAJE	ESTADO
Refrigerador	Cocina	2.5 A	Bueno
Microondas	Cocina	10.0 A	Regular

### Causas de Alto Consumo Detectadas

- Uso excesivo de microondas

Recomendaciones Clave del Técnico

Revisar aislamiento

Cierre y Firmas

Firma del Ingeniero

Firma del Cliente