

San Hexaplane

$$n = 35:8 = 4.375 \pm \%3$$

$$L_p = 600 \mu H \pm 10\%$$

$$L_r = 100 \mu H \pm 10\% \rightarrow L_{max} = 110 \mu F$$

$$\text{Input Voltage} = 400 \text{ Vdc}$$

$$\text{Output Current} = 3.1 \text{ A} \quad \left. \begin{array}{l} 148.8 \text{ W} = P_{out} \\ \text{Output Voltage} = 48 \text{ V} \end{array} \right\}$$

$$\text{Holdup Time Requirement} = 20 \text{ ms (50 Hz line freq)}$$

$$\text{DC Link Capacitor} = 220 \mu F$$

$$L_p = m \cdot L_r$$

$$600 \mu F = m \times 110 \mu F$$

$$m = 5.45455$$

$$M_{min} = 1.1066$$

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\text{Eff} \rightarrow 0.96}$$

$$P_{in} = \frac{148.8}{0.96} = 156.167$$

$$V_{in}^{min} = \sqrt{400^2 - \frac{2 \times 156.167 \times 20 \times 10^{-3}}{220 \times 10^{-6}}}$$

$$V_{in}^{min} = 363.276 \text{ V}$$

$$V_{in}^{max} = 400 \text{ V}$$

$$M_{max} = \frac{400}{363.276} \times 1.1066 = 1.22$$

$$R_{ac} = 251.9 \Omega$$

$$f_s^{min} = 85 \text{ kHz}$$

$$n = \frac{400}{2(48 \cdot 2 \cdot 0.7)} \times 1.1066 = 4.48$$

↓
mode

AN-4151'd 2'ye
çünkü 2 diyet kullanış
be 4 tane kullanış.

$$N_p^{min} = \frac{4.48(48 \times 2 \times 0.7)}{2 \times f_s^{min} \times 1.1066 \times 0.4 \times 3.14 \times 10^{-3}}$$

$$N_p^{min} = 30.3$$

$$N_p = n \cdot N_s$$

$$N_p = 4.48 \times 7 = 31.36$$

$$4.48 \times 8 = 35.84$$

$$\boxed{N_s = 8}$$

$$N_p = 36$$

35:8
olarak girildi

$$f_{rezonans} = 110 \text{ kHz}$$

$$\rightarrow C_r = \frac{1}{(2\pi \times 110 \times 10^3)^2 \times 110 \times 10^{-6}} = 19.03 \text{ nF}$$

$$\rightarrow Q = \frac{1}{2 \times \pi \times 110 \times 10^3 \times 251.9 \times 19.03 \times 10^{-9}} = 0.302$$

$$M_{max} = 1.22$$

$$\downarrow$$

0.20 margin

$$\downarrow$$

$$1.5$$

$$L_p = L_m + L_{kp}$$

$$L_{kp} = n^2 L_{ks}$$

$$L_r = L_{kp} + L_m // L_{kp}$$

$$600 \mu H = L_m + L_{kp}$$

$$L_{kp} = 600 \mu H - L_m$$

$$L_r = L_{kp} + \frac{L_m \times L_{kp}}{L_m + L_{kp}}$$

$$110 \mu F = 600 \mu H - L_m + \frac{L_m \times (600 \mu H - L_m)}{600 \mu H}$$

$$66000 = 360000 - 690 L_m + L_m^2 + 600 L_m$$

$$L_m^2 = 294000 \rightarrow L_m = 542.2177$$

$$600 \mu H - 542.2177 \mu H = 57.78 \mu H = L_{kp}$$

$$L_{ks} = 2.879 \mu H$$

$$* I_{cr}^{rms} = \frac{1}{0.96} \sqrt{\left[\frac{\pi \times 3.1}{2\sqrt{2} \times 6.48} \right]^2 + \left[\frac{4.48(48 + 2 \times 0.7)}{4\sqrt{2} \times 110 \times 10^3 \times 1.1066(500) \times 10^6} \right]^2}$$

$$I_{cr}^{rms} = 1.044 \text{ A}$$

$$I_{cr}^{peak} = \sqrt{2} \times I_{cr}^{rms} = 1.476 \text{ A}$$

$$* V_{cr}^{nom} = \frac{400}{2} + \frac{\sqrt{2} \times 1.044}{2 \times \pi \times 110 \times 10^3 \times 19.03 \times 10^{-9}} = 312.255 \text{ V}$$

$$* V_{cr}^{max} = \frac{400}{2} + \frac{3}{2 \times \pi \times 85 \times 10^3 \times 19.03 \times 10^{-9}} = \underline{\underline{495 \text{ V}}}$$

$$* V_D = (48 + 2 \times 0.7) = 49.4 \text{ V}$$

$$* I_D^{rms} = \frac{\pi}{4} \times 3.1 = 2.435 \text{ A}$$

$$* \Delta V_D = \frac{\pi}{2} \times 3.1 \times 0.04 = 0.2 \text{ V}$$

$$* I_{cs}^{rms} = \sqrt{\left(\frac{\pi \times 3.1}{2\sqrt{2}} \right)^2 - 3.1^2} = 1.5 \text{ A}$$

$$* P_{loss,cs} = 1.5^2 \times 0.04 = \underline{\underline{0.09 \text{ W}}}$$

Control Circuit

$$\begin{aligned} * f_{\min} &= \frac{5.2 \text{ k}\Omega}{R_{\min}} \times 100 \text{ kHz} \Rightarrow R_{\min} = \frac{5.2 \text{ k}\Omega}{85 \text{ kHz}} \times 100 \text{ kHz} = \underline{\underline{6.12 \text{ k}\Omega}} \\ * f_{\max} &= \left(\frac{5.2 \text{ k}\Omega}{R_{\min}} + \frac{4.68 \text{ k}\Omega}{R_{\max}} \right) \times 100 \text{ kHz} \Rightarrow R_{\max} = \frac{4.68 \text{ k}\Omega}{\left(\frac{120 \text{ kHz}}{100 \text{ kHz}} - \frac{5.2 \text{ k}\Omega}{6.12 \text{ k}\Omega} \right)} = \underline{\underline{13.36 \text{ k}\Omega}} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} * f_{SS} &= \left(\frac{5.2 \text{ k}\Omega}{R_{\min}} + \frac{5.2 \text{ k}\Omega}{R_{SS}} \right) \times 100 \text{ kHz} + 40 \text{ kHz} \Rightarrow R_{SS} = \frac{5.2 \text{ k}\Omega}{\left(\frac{235 \text{ kHz}}{100 \text{ kHz}} - \frac{5.2 \text{ k}\Omega}{6.12 \text{ k}\Omega} \right)} \end{aligned}$$

$$R_{SS} = \underline{\underline{3.466 \text{ k}\Omega}}$$

$$* R_{\text{sense}} = 0.2 \Omega$$

$$* R_C = 1 \text{ k}\Omega$$

$$* C_C = 100 \text{ pF}$$



$$\frac{48 \times R_2}{R_1 + R_2} = 2.5V$$

$$\frac{20k}{R_2} = \frac{2.5V}{48V}$$

$$182k \quad 20k$$

$$\rightarrow I_{lim} = 3.1A \quad \rightarrow R_{sense} \times I_{lim} = V_{sense}$$

$$R_{sense} = 50m\Omega \quad 50m\Omega \times 3.1A = \underline{\underline{0.155V}}$$

$$\rightarrow 0.155 = \frac{R_s \times 2.5}{R_u + R_s} \quad \rightarrow R_s = 1k\Omega$$


$$\quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow$$

$$15.13k \quad 1k\Omega$$

$$R_u = 1.13k\Omega + 1k\Omega$$

$$\rightarrow P_{lim} = 0.155V \times 3.1A = \underline{\underline{0.4805W}}$$

$$\rightarrow \boxed{R_{limit} = 1k\Omega} ?$$



$$T = R_{SS} \cdot C_{SS}$$

$$3.5k\Omega \times \underline{\underline{250nF}}$$

$$T_{SS} = 3.5 \times T$$

$$C_B = 12nF$$