

COVER


Revision	Description	Date	Drawn	Checked
V10A	Initial	2016-01-19	xxx1zjxxx	
V10B	1、修复错误	2016-09-10	xxx1zjxxx	

Schematics Index:

Schematics Block:

BUG

- 1、CR1220电池座管脚反了。
- 2、J10接喇叭的丝印不清晰。
- 3、USB232、USB SLAVE间距需要加大。
- 4、J7增加注释丝印。
- 5、下一版应该要增加公司logo。



NO. 2,
XinYe Road,
BaoXinXiQu,
Chengdu,
Sichuan, China.

SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO.,LTD			
Title F407_PACK_V10B			
Size A3	Document 01 COVER	Rev V10B	
Date Monday, September 26, 2016		Sheet 1 of 13	
Designed by xxx1zjxxx		Checked by ?	Approved by ?

