

Fission2019 实验数据说明文档

- [硅条探测器数据处理流程教程-word文档](#)
 - [gfh-Fission2019实验记录本](#)
 - [gfh-Fission2019实验值班记录表格](#)
 - [gfh-Fission2019实验文件说明-excel统计](#)
- 探测器刻度分：SSD刻度 与 PPAC刻度
 - SSD 刻度包括: Pulser 刻度 与 α 源刻度
 - PPAC 刻度包括: 束流刻度 与 ^{252}Cf 源刻度

目录

- 1. 硅条刻度文件
 - 1.1 硅条 Pulser 刻度
 - 1.2 硅条 α 刻度文件
- 2. PPAC 刻度文件
 - 2.1 PPAC 束流刻度
 - 2.2 PPAC ^{252}Cf 刻度
- 3. 实验数据文件
 - 3.1 无效的数据 [Run0000-Run0088]
 - 3.2 含 SSD 单举 [Run0089-Run0120]
 - 3.3 无 SSD 单举 [Run212-Run0432]

1. 硅条刻度文件

1.1 硅条 Pulser 刻度

- **SSD_PulserCali_Pedestal.0000**
 - 刻度 SSD_L1 与 SSD_L2的零点道

Pulser刻度	刻度条件说明	刻度点数目	备注
SSD_PulserCali_Pedestal.0000	同时刻度L1, L2的零点道	1	

- **SSD_L1 等间距法(Height)**
 - 等间距法, 是指用 Ortec-419 前面板的旋钮进行等间距信号衰减!
 - α 源对 SSD_L1 进行刻度时, 发现 SSD1,SSD2 信号很小甚至看不到, 因此需要改变主放的 gain, 同时 Pulser 刻度也需要重新刻度.
 - SSD1_L1主放gain修改: 由 $2 \times 4 \Rightarrow 2 \times 20$
 - SSD2_L1主放gain修改: 由 $2 \times 7.4 \Rightarrow 2 \times 20$

Pulser刻度	刻度条件说明	刻度点数目	备注
SSD1_L1_PulserCali_Height.0000	相对幅度: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.5	11	刻度文件正常
SSD2_L1_PulserCali_Height.0000	相对幅度: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.5	11	刻度文件正常
SSD3_L1_PulserCali_Height.0000	相对幅度: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1	10	刻度文件正常
SSD4_L1_PulserCali_Height.0000	相对幅度: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1	10	SSD4_L1刻度时有噪声
SSD1_L1_PulserReCali_Gain4_Height.0000	相对幅度: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.5	11	刻度文件正常
SSD1_L1_PulserReCali_Gain20_Height.0000	相对幅度: 10/4,9/4,8/4,7/4,6/4,5/4,4/4,3/4,2/4,1/4	10	信号先衰减4倍

Pulser刻度	刻度条件说明	刻度点数目	备注
SSD2_L1_PulserReCali_Gain7.4_Height.0000	相对幅度: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.5	11	刻度文件正常
SSD2_L1_PulserReCali_Gain20_Height.0000	相对幅度: 10/4,9/4,8/4,7/4,6/4,5/4,4/4,3/4,2/4,1/4,0.5/4	11	信号先衰减4倍

• **SSD_L1 拨档法(Switch)**

- 拨档法, 即使用精密脉冲发生器 Ortec-419 前面板的拨档进行信号衰减!
- α 源对 SSD_L1 进行刻度时, 发现 SSD1,SSD2 信号很小甚至看不到, 因此需要改变主放的 gain, 同时 Pulser 刻度也需要重新刻度.
- SSD1_L1主放gain修改: 由 $2 \times 4 \Rightarrow 2 \times 20$
SSD2_L1主放gain修改: 由 $2 \times 7.4 \Rightarrow 2 \times 20$

Pulser刻度	刻度条件说明	刻度点数目	备注
SSD1_L1_PulserCali_Switch.0000	衰减因子: 1,2,4,5,10,20,40,50	8	衰减100倍CO4020闪亮
SSD2_L1_PulserCali_Switch.0000	衰减因子: 1,2,4,5,10,20	6	
SSD3_L1_PulserCali_Switch.0000	衰减因子: 1,2,4,5,10	5	
SSD4_L1_PulserCali_Switch.0000	衰减因子: 1,2,4,5,10	5	SSD4_L1在70-80道有较多噪声
SSD1_L1_PulserReCali_Gain4_Switch.0000	衰减因子: 1,2,4,5,10,20,40,50	8	
SSD1_L1_PulserReCali_Gain20_Switch.0000	衰减因子: 4,5,10,20,40,50	6	
SSD2_L1_PulserReCali_Gain7.4_Switch.0000	衰减因子: 1,2,4,5,10,20	6	
SSD2_L1_PulserReCali_Gain20_Switch.0000	衰减因子: 4,5,10,20,40	5	

• **SSD_L2 等间距法(Height)**

- 等间距法, 是指用 Ortec-419 前面板的旋钮进行等间距信号衰减!

Pulser刻度	刻度条件说明	刻度点数目	备注
SSD1_L2_PulserCali_Height.0000	相对幅度: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.5	11	刻度文件正常
SSD2_L2_PulserCali_Height.0000	相对幅度: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.5	11	T115000,T115001信号是其他的一半
SSD3_L2_PulserCali_Height.0000	相对幅度: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.5	11	刻度文件正常
SSD4_L2_PulserCali_Height.0000	相对幅度: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.5	11	刻度文件正常

• **SSD_L2 拨档法(Switch)**

- 拨档法, 即使用精密脉冲发生器 Ortec-419 前面板的拨档进行衰减!

Pulser刻度	刻度条件说明	刻度点数目	备注
SSD1_L2_PulserCali_Switch.0000	衰减因子: 1,2,4,5,10,20,40,50,100	9	刻度文件正常
SSD2_L2_PulserCali_Switch.0000	衰减因子: 1,2,4,5,10,20,40,50	8	刻度文件正常
SSD3_L2_PulserCali_Switch.0000	衰减因子: 1,2,4,5,10,20	6	刻度文件正常
SSD4_L2_PulserCali_Switch.0000	衰减因子: 1,2,4,5,10,20,40,50	8	刻度文件正常

1.2 硅条 α 刻度文件

• **硅条 L1 刻度**

- SSD的Layer1刻度时,作了以下改变:
SSD1_L1主放gain修改: 由 $2 \times 4 \Rightarrow 2 \times 20$
SSD2_L1主放gain修改: 由 $2 \times 7.4 \Rightarrow 2 \times 20$

◦ 第一次开靶室: SSD_L1 α 刻度

备注1: SSD3、SSD4部分 strips 计数率过低!

备注2: T120000 空谱, 即 SSD4_L1_CH0 为空, 实验中也是空谱!

Alpha刻度	刻度条件说明	备注
SSD_L1_AlphaCali.0000	Trigger: SSD 单举	SSD3_L1, SSD4_L1 部分统计低, T120000空谱
SSD_L1_AlphaCali.0001	Trigger: SSD 单举	SSD3_L1, SSD4_L1 部分统计低, T120000空谱
SSD_L1_AlphaCali.0003	Trigger: SSD 单举	SSD3_L1, SSD4_L1 部分统计低, T120000空谱
SSD_L1_AlphaCali.0004	Trigger: SSD 单举	SSD3_L1, SSD4_L1 部分统计低, T120000空谱

◦ 第二次开靶室: SSD_L1 α 刻度

备注1: 改变 α 源的位置, 主要对 SSD3, SSD4 进行刻度!

备注2: T120000 空谱, 即 SSD4_L1_CH0 为空, 实验中也是空谱!

Alpha刻度	刻度条件说明	备注
SSD_L1_AlphaCali.0005	Trigger: SSD 单举	主要对SSD3与SSD4 重新刻度
SSD_L1_AlphaCali.0006	Trigger: SSD 单举	主要对SSD3与SSD4 重新刻度
SSD_L1_AlphaCali.0007	Trigger: SSD 单举	主要对SSD3与SSD4 重新刻度
SSD_L1_AlphaCali.0008	Trigger: SSD 单举	主要对SSD3与SSD4 重新刻度

• 硅条 L2 刻度

◦ 第三次开靶室: SSD_L2 α 刻度

备注1: T112014统计很低!

备注2: T121013 与 T121014 出现两组“三峰”, 分别在 [150,180] 与 [330,380]

Alpha刻度	刻度条件说明	备注
SSD_L2_AlphaCali.0000	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0001	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0002	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0003	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0004	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0005	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0006	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0007	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0008	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0009	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0010	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0011	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0012	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0013	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0014	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0015	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!

Alpha刻度	刻度条件说明	备注
SSD_L2_AlphaCali.0016	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0017	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0018	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0019	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0020	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0021	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0022	SSD1的Trig: SSD1_L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0023	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0024	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0025	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0026	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0027	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0028	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0029	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0030	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0031	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0032	Trigger: SSD 单举-L2F	T112014统计很低! T121013 & T121014信号异常!

◦ 第四次开靶室: SSD_L2 α 刻度

备注1: 为了刻度 T112014. 不过此时 T112028 统计很低!

备注2: T121013 与 T121014 出现两组“三峰”, 分别在 [150,180] 与 [330,380]

Alpha刻度	刻度条件说明	备注
SSD_L2_AlphaCali.0033	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0034	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0035	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0036	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0037	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0038	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0039	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0040	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0041	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0042	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0043	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0044	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0045	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!

Alpha刻度	刻度条件说明	备注
SSD_L2_AlphaCali.0046	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0047	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!
SSD_L2_AlphaCali.0048	Trigger: SSD 单举-L2B	T112028统计很低! T121013 & T121014信号异常!

2. PPAC 刻度文件

- PPAC1 只有束流刻度
- PPAC2 束流刻度与 Cf252 放射源刻度
- PPAC3 只有 Cf252 放射源刻度

2.1 PPAC 束流刻度

PPAC 束流刻度	刻度条件说明	备注
PPAC1_BeamCalibration.0000	Trigger: PPAC 单举	数据无效： 开DAQ时, PPAC1 噪声起来了
PPAC1_BeamCalibration.0001	Trigger: PPAC 单举	PPAC1 -465V, PPAC2,3电压0
PPAC1_BeamCalibration.0002	Trigger: PPAC 单举	PPAC1 -465V, PPAC2,3电压0
PPAC2_BeamCalibration.0000	Trigger: PPAC 单举	PPAC2 -460V, PPAC1,3电压0
PPAC2_BeamCalibration.0001	Trigger: PPAC 单举	PPAC2 -460V, PPAC1,3电压0
PPAC3_BeamCalibration.0000	Trigger: PPAC 单举	统计过低, 放弃束流刻度!

2.2 PPAC ²⁵²Cf 刻度

PPAC ²⁵² Cf 刻度	刻度条件说明	备注
PPAC2_Cf252Calibration.0000	Trigger: PPAC 单举	PPAC2 -460V, PPAC1,3电压0
PPAC3_Cf252Calibration.0000	Trigger: PPAC 单举	PPAC3 -460V, PPAC1,2电压0
PPAC3_Cf252Calibration.0001	Trigger: PPAC 单举	PPAC3 -460V, PPAC1,2电压0
PPAC3_Cf252Calibration.0002	Trigger: PPAC 单举	PPAC3 -460V, PPAC1,2电压0
PPAC3_Cf252Calibration.0003	Trigger: PPAC 单举	PPAC3 -460V, PPAC1,2电压0
PPAC3_Cf252Calibration.0004	Trigger: PPAC 单举	PPAC2 -460V, PPAC1,3电压0
PPAC3_Cf252Calibration.0005	Trigger: PPAC 单举	PPAC2 -460V, PPAC1,3电压0
PPAC3_Cf252Calibration.0006	Trigger: PPAC 单举	PPAC2 -460V, PPAC1,3电压0
PPAC3_Cf252Calibration.0007	Trigger: PPAC 单举	PPAC2 -460V, PPAC1,3电压0
PPAC3_Cf252Calibration.0008	Trigger: PPAC 单举	PPAC2 -460V, PPAC1,3电压0
PPAC3_Cf252Calibration.0009	Trigger: PPAC 单举	PPAC2 -460V, PPAC1,3电压0
PPAC3_Cf252Calibration.0010	Trigger: PPAC 单举	PPAC2 -460V, PPAC1,3电压0
PPAC3_Cf252Calibration.0011	Trigger: PPAC 单举	PPAC2 -460V, PPAC1,3电压0
PPAC3_Cf252Calibration.0012	Trigger: PPAC 单举	PPAC2 -460V, PPAC1,3电压0

3. 实验数据文件

实验数据文件说明	文件个数	起始文件	终止文件	备注
无效的文件	89	Fisson2019_Kr_Pb.0000	Fisson2019_Kr_Pb.0088	
SSD 单举文件	32	Fisson2019_Kr_Pb.0089	Fisson2019_Kr_Pb.0120	
无SS单体文件	312	Fisson2019_Kr_Pb.0121	Fisson2019_Kr_Pb.0432	
总文件	433	Fisson2019_Kr_Pb.0000	Fisson2019_Kr_Pb.0432	

3.1 无效的数据 [Run0000-Run0088]

- Fission2019_Kr_Pb.0000 - Fission2019_Kr_Pb.0088 数据无效！

3.2 含 SSD 单举 [Run0089-Run0120]

- 实验 Trigger: AuSi单举 + **SSD单举**+ PPAC两体 + SSD两体 + (PPAC两题*SSD单体)
- 该条件下，SSD的单举计数率最高, 是主要事件！
- PPAC能量路设置: T104028-T104030, **gain=8**, sht=3 μ s
- 前放烧了, AuSi1_L1 改用 AuSi1_L2 路, 此时 T104017 路信号为空

文件名	Trigger	备注1	备注2
Fisson2019_Kr_Pb.0089	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0090	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0091	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0092	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0093	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0094	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0095	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0096	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0097	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0098	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0099	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0100	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0101	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0102	含SSD单举	PPAC未加电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0103	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0104	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0105	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0106	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0107	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0108	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0109	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号

文件名	Trigger	备注1	备注2
Fisson2019_Kr_Pb.0110	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0111	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0112	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0113	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0114	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0115	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0116	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3电压掉为0，可能没有信号
Fisson2019_Kr_Pb.0117	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3正常工作
Fisson2019_Kr_Pb.0118	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3正常工作
Fisson2019_Kr_Pb.0119	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3正常工作
Fisson2019_Kr_Pb.0120	含SSD单举	PPAC加到工作电压	SSD4_L3正常工作

3.3 无 SSD 单举 [Run212-Run0432]

- 实验 Trigger: AuSi单举 + PPAC两体 + SSD两体 + (PPAC两题*SSD单体)
 - 此条件下的数据是本次实验的核心！
 - 共有效文件 312个， Fisson2019_Kr_Pb.0121 ~ Fisson2019_Kr_Pb.0432
- PPAC能量路 gain 作了改变: T104028-T104030, gain=32, sht=3μs
 - AuSi能量路做了改变: T104016-T104019 ⇒ T104020-T104023

文件名	SSD 信号异常	PPAC 信号异常	AuSi 信号异常	备注
Fisson2019_Kr_Pb.0121	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0122	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0123	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0124	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0125	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0126	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0127	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0128	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0129	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0130	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0131	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0132	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0133	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0134	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0135	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	
Fisson2019_Kr_Pb.0136	T120000空; T120020,T120021,T121013,T121014 异常	T104029	T104021,T104023	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]