

Prot.n. 15317/10

Prot. Int. n. 12/10

Progettista: Geom. GHIGLIONE Giuseppe

e p.c.

RACCOMANDATA A.R.

Responsabile del Procedimento: Geom. Paolo RONCO

Spett.le

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

Via Balbi n. 10
16126 GENOVA

Sig.ra Archi Irma Maria
c/o Studio Ghiglione
Via San Maurizio, 17
18100 IMPERIA IM

OGGETTO: D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e s.m.i., Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Parte III - Beni Paesaggistici - Applicazione art. 146 comma 8 - parere vincolante finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Intervento: realizzazione di terrazzo con sottostante porticato in VIA SANTA LUCIA 254.

Richiedente: Sig.ra Archi Irma Maria.

Pratica Edilizia : Commissione Locale per il Paesaggio del 07/07/2010 verbale n.12.

In applicazione alla normativa di cui all'oggetto si trasmette, per quanto di vostra competenza, la documentazione riguardante il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere sopra indicate, precisando che la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 07/07/2010 verbale n.12 ha espresso il seguente parere:

"... vista la modesta entità delle opere in progetto esprime parere favorevole. Dovrà essere prodotto adeguato fotomontaggio delle opere in progetto ".

Si precisa che il suddetto fotomontaggio, trasmesso dal tecnico incaricato con nota prot. 25673/10 del 14/07/2010, è inserito nell'allegata documentazione di progetto.

Al richiedente, che legge per conoscenza, si evidenzia che la presente assume l'effetto di comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 22/01/2001 n. 42 e, pertanto, la S.V. è invitata a informare questo Comune riguardo a qualsiasi eventuale comunicazione successiva con la Soprintendenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Servizio Beni Ambientali e Paesaggio
Geom. Paolo RONCO

AS/..

Allegati:

- n.1 copia relazione tecnica illustrativa redatta dal Servizio Beni Ambientali e Paesaggio;
- n.1 copia Relazione Paesaggistica;
- n.1 copia progetto con documentazione fotografica e relazione tecnica.