

MÉTODO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE REDUNDÂNCIA DAS MEDIDAS ASSOCIADAS A UM SISTEMA DE POTÊNCIA OBSERVÁVEL

Prof. João Bosco A. London Junior
Departamento de Engenharia Elétrica - EESC - USP
E-mail: jbalj@sc.usp.br

1. Método para identificação do NRL das medidas associadas a um sistema de potência observável

- Inicialmente o método permite a identificação:
 - Medida crítica
 - Par crítico de medidas
 - Trio crítico de medidas
- **Medida com nível de redundância 0** - medida crítica
- **Medida com nível de redundância 1** - não crítica que aparece em, pelo menos, um par crítico de medidas
- **Medida com nível de redundância 2** - não crítica que não aparece em nenhum par crítico de medidas, mas em, pelo menos, um trio crítico de medidas

1. Método para identificação do NRL das medidas associadas a um sistema de potência observável

- Matriz Jacobiana H
- Um sistema de potência é algébricamente observável se:

$$\text{Posto}(H) = 2n-1 \Rightarrow n = \underline{v}, (n-1) = \underline{u}$$
- Medida crítica
- Par crítico de medidas
- Trio crítico de medidas

1. Método para identificação do NRL das medidas associadas a um sistema de potência observável

- **Teorema : Modelo Pθ**

$$H_A = \begin{bmatrix} 1 & \dots & (n-1) & n \\ \vdots & & & \\ \vdots & & & \\ \vdots & & & \\ (n-1) & & & 1 \\ \vdots & & & \\ m & & & 0 \end{bmatrix}$$



$$Z = \underbrace{[H][C]^{-1}}_{H_A} X_{eq}$$

1. Método para identificação do NRL das medidas associadas a um sistema de potência observável

$$H_{\Delta} = \begin{bmatrix} 1 & \dots & (n-1) & n \\ \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & I_{(n-1)} & \vdots \\ (n-1) & & & R \\ \vdots & & & \vdots \\ m & & & 0 \end{bmatrix}$$

I \Rightarrow Medidas básicas

R \Rightarrow Medidas suplementares

- Os elementos não nulos, que aparecem em uma coluna da matriz H_{Δ} , indicam as medidas que dão informação da variável de estado equivalente associada àquela coluna
- Identificação dos conjuntos p-críticos que contém apenas uma Medida Básica

1. Método para identificação do NRL das medidas associadas a um sistema de potência observável

$$H_{\Delta} = \begin{bmatrix} 1 & \dots & (n-1) & n \\ \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & I_{(n-1)} & \vdots \\ (n-1) & & & R \\ \vdots & & & \vdots \\ m & & & 0 \end{bmatrix}$$

I \Rightarrow Medidas básicas

R \Rightarrow Medidas suplementares

Definição 1: Conjunto p-crítico de medidas é um conjunto de 'p' medidas ($p \geq 1$), associadas a um sistema de potência observável, que caso perdidas tornam tal sistema não observável (a remoção de qualquer conjunto de k medidas, pertencentes a um conjunto p-crítico, com $k < p$, não causa a perda da observabilidade do sistema)

(p = 1 \rightarrow MC; p = 2 \rightarrow Par Crítico; p = 3 \rightarrow Trio Crítico)

1. Método para identificação do NRL das medidas associadas a um sistema de potência observável

$$H_{\Delta} = \begin{bmatrix} 1 & \dots & (n-1) & n \\ \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & I_{(n-1)} & \vdots \\ (n-1) & & & R \\ \vdots & & & \vdots \\ m & & & 0 \end{bmatrix}$$

I \Rightarrow Medidas básicas

R \Rightarrow Medidas suplementares

Definição 2: Uma medida tem nível de redundância ($p-1$), se o conjunto p-crítico, com menor número de medidas, a que ela pertencer, possuir p medidas

1. Método para identificação do NRL das medidas associadas a um sistema de potência observável

Matriz H_{Δ}^t

$$H_{\Delta}^t = \begin{matrix} & F_1 & F_2 & I_4 & F_4 & F_5 & I_1 & F_3 & I_5 & I_6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

1. Método para identificação do NRL das medidas associadas a um sistema de potência observável

Matriz H_{Δ}^t

$$H_{\Delta}^t = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} & F_1 & F_2 & I_4 & F_4 & F_5 & I_1 & F_3 & I_5 & I_6 \\ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \end{array}$$

1. Método para identificação do NRL das medidas associadas a um sistema de potência observável

Matriz H_{Δ}^t

$$H_{\Delta}^t = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} & F_1 & F_2 & I_4 & F_4 & F_5 & I_1 & F_3 & I_5 & I_6 \\ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \end{array} \quad \text{medida crítica } I_4$$

1. Método para identificação do NRL das medidas associadas a um sistema de potência observável

Matriz H_{Δ}^t

$$H_{\Delta}^t = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} & F_1 & F_2 & I_4 & F_4 & F_5 & I_1 & F_3 & I_5 & I_6 \\ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{trio crítico } [F_1; I_1; F_3] \\ \text{trio crítico } [F_2; I_1; F_5] \\ \text{medida crítica } I_4 \\ \text{par crítico } [F_4; I_5] \\ \text{par crítico } [F_5; I_6] \end{array}$$

- Identificação dos conjuntos p-críticos que contém mais de uma Medida Básica:
 - Aplicação recursiva da análise anterior

1. Método para identificação do NRL das medidas associadas a um sistema de potência observável


1º Etapa: Obtenção e triangulação da matriz H^t

2º Etapa: Identificação das medidas críticas (medidas com nível de redundância 0) e dos pares e trios críticos de medidas, que envolvam uma das medidas básicas, com as medidas suplementares

3º Etapa: Identificação dos pares e trios críticos de medidas, envolvendo mais de uma medida básica


4º Etapa: Identificação das medidas com nível de redundância 1 e 2

2.Exemplo



$$H_{\text{fix}} = \begin{bmatrix} F1 & F2 & F3 & F4 & F5 & I1 & I4 & I5 & I6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & -1 & -1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


2.Exemplo



$$H_A = \begin{bmatrix} F1 & F2 & I4 & F4 & F5 & I1 & F3 & I5 & I6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1ª Linha: $[F_1; I_1; F_3]$
 2ª Linha: $[F_2; I_1; F_3]$
 3ª Linha: I_4
 4ª Linha: $[F_4; I_5]$
 5ª Linha: $[F_5; I_6]$


2.Exemplo



$$H_A = \begin{bmatrix} F1 & F2 & I4 & F4 & F5 & I1 & F3 & I5 & I6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1ª Linha: $[F_1; I_1; F_3]$
 2ª Linha: $[F_2; I_1; F_3]$
 3ª Linha: I_4
 4ª Linha: $[F_4; I_5]$
 5ª Linha: $[F_5; I_6]$


2.Exemplo



$$H_A = \begin{bmatrix} F1 & F2 & I4 & F4 & F5 & I1 & F3 & I5 & I6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


1ª Linha: $[F_1; I_1; F_3]$
 2ª Linha: $[F_2; I_1; F_3]$
 3ª Linha: I_4
 4ª Linha: $[F_4; I_5]$
 5ª Linha: $[F_5; I_6]$

2.Exemplo



$$H'_{\Delta(F1)} = \begin{bmatrix} 11 & F2 & I4 & F4 & F5 & F3 & I5 & I6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.Exemplo




$$H'_{\Delta(F1)} = \begin{bmatrix} 11 & F2 & I4 & F4 & F5 & F3 & I5 & I6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1º Linha: $[F_1; I_1; F_3]$ *

2º Linha: $[F_1; F_2; F_3]$ Novo

2.Exemplo




$$H'_{\Delta(F1)} = \begin{bmatrix} 11 & F2 & I4 & F4 & F5 & F3 & I5 & I6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1º Linha: $[F_1; I_1; F_3]$ *

2º Linha: $[F_1; F_2; F_3]$ Novo

2.Exemplo




$$H'_{\Delta(F1)} = \begin{bmatrix} 11 & F2 & I4 & F4 & F5 & F3 & I5 & I6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1º Linha: $[F_1; I_1; F_3]$ *

2º Linha: $[F_1; F_2; F_3]$ Novo

2.Exemplo



$$H_{M(F1,F2)}^T = \begin{bmatrix} I1 & F3 & I4 & F4 & F5 & I5 & I6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1ª Linha : $[F_1; F_2; I_1]$ Novo
2ª Linha : $[F_1; F_2; F_3]^*$

2.Exemplo

- Após a realização de todas as operações necessárias, obtém-se:
- Uma medida crítica: I_4
- Dois pares críticos: $[F_4; I_5], [F_5; I_6]$
- Quatro trios críticos: $[F_1; I_1; F_3], [F_2; I_1; F_3], [F_1; F_2; F_3], [F_1; F_2; I_1]$
- Medida com nível de redundância 0 : I_4
- Medida com nível de redundância 1: F_4, F_5, I_5, I_6
- Medida com nível de redundância 2: F_1, F_2, I_1, F_3

3.Publicação

- LONDON Jr., J.B.A.; ALBERTO, L.F.C. & BRETAS, N.G. (2001). "Identificação do nível de redundância das medidas para efeito de estimação de estado em sistemas de potência". *Revista Controle & Automação*, Vol. 12, N°2, pp.141-147, maio/ Junho/ Julho/ Agosto.

MÉTODO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE REDUNDÂNCIA DAS MEDIDAS ASSOCIADAS A UM SISTEMA DE POTÊNCIA OBSERVÁVEL

Prof. João Bosco A. London Junior
Departamento de Engenharia Elétrica - EESC - USP
E-mail: jbalj@sc.usp.br