

Haftpflichtschaden


SB BH 1996

Anspruchsteller

Herr Armin Rase

Aktenzeichen
GA-250611-272

Datum
16.06.2025

Hersteller
Hyundai 

Modell
Kona (OS)

Sachverständiger

Denys Gomelskyy

Geprüfter Kfz Sachverständiger, Mitglied im DGuSV

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Kfz Sachverständigenbüro Gomelskyy – Rosenstr. 4 – 66129 Saarbrücken

Herrn
Armin Rase
Saarbrückerstr. 25
66130 Saarbrücken

Saarbrücken, 16.06.2025



Aktenzeichen
GA-250611-272

Zusammenfassung

Es handelt sich um einen **Reparaturschaden**.

Schadenhöhe	Reparaturkosten ohne MwSt.	1.619,03 €
	Merkantiler Minderwert (steuerneutral)	+ 150,00 €
	Schadenhöhe ohne MwSt.	1.769,03 €
	Schadenhöhe inkl. MwSt. (307,62 €)	2.076,65 €
	Wiederherstellungsaufwand ÷ WBW	15 %
Reparatur	Reparaturkosten inkl. MwSt. (307,62 €)	1.926,65 €
	Reparaturdauer	ca. 2 Arbeitstage
Nutzungsausfall	Entschädigung pro Tag (Gruppe E)	43,00 €
	Mietwagenklasse	3 - Kompakt
Fahrzeugwert	Wiederbeschaffungswert (differenzbesteuert)	13.500,00 €
	Wiederbeschaffungswert ohne MwSt.	13.183,59 €
	Wiederbeschaffungsdauer	14 Kalendertage

2 von 25

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag

Anspruchsteller	Name Straße PLZ Ort E-Mail Vorsteuerabzug	Herr Armin Rase Saarbrückerstr. 25 66130 Saarbrücken arminhalilovic@live.de unbekannt
Anwalt	Kanzlei Straße PLZ Ort Telefon E-Mail	Rechtsanwälte Hertwig & Auer Bismarckstraße 122 66121 Saarbrücken 0681 / 3875 1450 info@hertwig-auer.de
Unfall	Datum Uhrzeit Ort	11.06.2025 17:30 Uhr Taubfeld, 66121 Saarbrücken
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Sachverständiger Anwesende	11.06.2025 - 18:30 Uhr Armin Rase (Anspruchsteller) Saarbrückerstr. 25, 66130 Saarbrücken Denys Gomelskyy Sachverständiger, Anspruchsteller
Unfallgegner	Name Kennzeichen	Herr Alhamd Alabd SB MQ 333
Versicherung	Name Straße PLZ Ort Telefon E-Mail Versicherungs-Nr.	HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G Callenberger Str. 29 96413 Coburg 0800/248544533 info@huk-coburg.de HCZ72L8
Auftrag	Datum Erteilt durch Beauftragung	11.06.2025 Armin Rase (Anspruchsteller) telefonisch

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY


Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung.....	2
Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag	3
Inhaltsverzeichnis	4
Fahrzeugdaten	5
Fahrzeug	5
Zustand	6
Bereifung	6
Reparierte Vorschäden.....	7
Fahrfähigkeit	7
Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung.....	7
Schadenhergang	7
Anstoß-/Schadenbereich	7
Schadenbeschreibung	7
Plausibilität.....	8
Airbags	8
Quelle der technischen Daten	8
Instandsetzungskosten.....	9
Grundlage der Instandsetzungskostenermittlung	9
Beilackierung nicht erforderlich.....	9
Achsvermessung (nicht erforderlich)	9
Karosserievermessung (nicht erforderlich)	10
Instandsetzung/Ersatz von Kunststoffteilen	10
Reparaturkostenkalkulation.....	11
Werkstattkostensätze	13
Reparaturrisiken.....	14
Reparaturdauer	14
Wiederbeschaffungswert.....	14
Merkantiler Minderwert (steuerneutral)	15
Restwertermittlung (keine).....	15
Nutzungsentschädigung pro Ausfalltag.....	15
Beurteilung	15
Gutachtenfertigstellung	16
Fotoanlage	17

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	SB BH 1996
Hersteller	Hyundai
Modell/Haupttyp	Kona (OS)
Untertyp	Select 2WD
Baujahr	2019
Erstzulassung	09.06.2020
Letzte Zulassung	09.06.2020
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	KMHK1811ALU475327
Schlüssel-Nr.	8252/AHY
Antriebsart	Benzin / 3-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	6-Gang manuell
Leistung / Hubraum	88 kW / 998 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (EU6dT)

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	dem Alter entsprechend
Lackzustand	dem Alter entsprechend
Lack	Dark Knight / MIC Mica (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	0
Laufleistung abgelesen	72.075 km
Nächste HU	02.2026


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	205/60 R 16
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	205/60 R 16
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	205/60 R 16
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	205/60 R 16
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Reparierte Vorschäden

In der hier vorliegenden Schadenszone sind keine Vorschäden erkennbar bzw. festzustellen.

Fahrfähigkeit

Nach dem Schadenereignis befand sich das Fahrzeug in einem fahrfähigen und verkehrssicheren Zustand im Sinne der StVZO. Das Fahrzeug war nutzungsfähig.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung


Besichtigungsort: Armin Rase (Anspruchsteller), Saarbrückerstr. 25, 66130 Saarbrücken

Während der Besichtigung am 11.06.2025 war das Fahrzeug unzerlegt. Das Fahrzeug befand sich offensichtlich noch im gleichen Zustand wie unmittelbar nach dem Schadenereignis. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Schadenhergang

Das Fahrzeug stand am Straßenrand ordnungsgemäß geparkt. Dabei kam es zu einem Anstoß gegen die Fahrzeugfront.

Anstoß-/Schadenbereich



Schadenbeschreibung

Die äußerlich am Fahrzeug erkennbaren Beschädigungen wurden durch einen Unfall, d. h. durch ein unmittelbar von außen her einwirkendes Ereignis verursacht.

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Plausibilität

Eine Stellungnahme dazu, ob die im Gutachten beschriebenen Schäden dem geschilderten Unfallereignis zuzuordnen und plausibel sind, kann nicht angegeben werden. Soweit erkennbar, sind die festgestellten Schäden auf ein einzelnes Schadenereignis zurückzuführen.

Airbags

Durch das Schadensereignis wurden die Airbags im Fahrzeug nicht ausgelöst.

Quelle der technischen Daten

Der Fahrzeugschein konnte dem Gutachter nicht vorgelegt werden. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Denys Gomelskyy am Fahrzeug überprüft.

Instandsetzungskosten

Grundlage der Instandsetzungskostenermittlung

Die Instandsetzungskostenkalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage erstellt.

Die ausgewiesenen Arbeitswerte (AWs) einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die erkannten Beschädigungen am Fahrzeug sind in der beigefügten Kalkulation im Einzelnen bezeichnet. Die als Prüfen „P“ aufgeführten Positionen liegen direkt im Schadenbereich, hier konnte der genaue Schadenumfang bei der Besichtigung nicht eindeutig abgeschätzt werden.

Der vorgegebene Reparaturweg gewährleistet die kostengünstigste Instandsetzung unter wirtschaftlich vertretbaren Gesichtspunkten und technischen Voraussetzungen.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, sodass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind. Siehe dazu auch in der Kalkulation unter „Legende“.

Hinweis:

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeugs waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen keine weiteren Schäden erkennbar. Sollten nach der Demontage und/oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren. Hierbei sind die ausgewechselten Ersatzteile bis zur Nachbesichtigung und Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Beilackierung nicht erforderlich

Aufgrund des Schadenbildes ist eine Beilackierung angrenzender Teile nicht erforderlich.

Auch in Anbetracht des Farbtones "Dark Knight / MIC Mica (2-Schicht)" sowie insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten Schadenbildes ist es möglich, die Lackierung so durchzuführen, dass ein eventueller Farbtonunterschied nicht mehr wahrnehmbar ist.

Achsvermessung (nicht erforderlich)

Aufgrund des vorliegenden Schadenbildes ist nicht von einer Beschädigung der Fahrzeugachsen auszugehen. Deshalb ist eine Achsvermessung nicht erforderlich.

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Karosserievermessung (nicht erforderlich)

Aufgrund des vorliegenden Schadenbildes ist nicht von einer Beschädigung des Fahrzeugrahmens auszugehen. Deshalb ist eine Karosserievermessung nicht erforderlich.

Instandsetzung/Ersatz von Kunststoffteilen

Das vorliegende Schadensbild erfordert keine gesonderte Analyse der Wirtschaftlichkeit zwischen dem Ersatz oder der Instandsetzung von Kunststoffbauteilen.

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Reparaturkostenkalkulation

Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname wK85xutcJuy7 - 44893
Anlagendatum 11.06.2025
Ordnungsnummer 96803446 20250611205329148

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Hyundai	Erstzulassung:	09.06.2020
Haupttyp:	Kona (OS)**	Letzte Zulassung	09.06.2020
Untertyp:	Select 2WD	Nächste Hauptuntersuchung	02.2026
VIN:	KMHK1811ALU475327	Laufleistung laut Tacho:	72.075 km
DAT Europa-Code®:	01 345 033 002 0001	Fahrzeugfarbe:	Dark Knight / MIC
KBA-Schlüssel:	8252/AHY	Farbcode:	YG7
Motor:	Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGD I KAT		
Karosserie:	Karosserie: 5-türig		
Getriebe:	Getriebe 6-Gang		
Bauzeit	5982		

Halter

Herr Rase, Armin

Deutschland

Serienausstattung

18900 3. Bremsleuchte	22800 Heckscheibe heizbar
24610 6 Lautsprecher	24655 Hochtöner
26802 Airbag Beifahrerseite	25392 Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
26909 Airbag Beifahrerseite abschaltbar	39307 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
26801 Airbag Fahrerseite	10005 Karosserie: 5-türig
38205 Alarmanlage	28900 Klimaanlage
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	26901 Kopf-Airbag-System
70600 Antriebsart: Frontantrieb	34900 Kopfstützen hinten verstellbar
24000 Audiosystem: Radio RDS	69007 Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
15201 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	27204 Mittelarmlehne vorn mit Fach
15709 Außenspiegel lackiert	80688 Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGD I KAT
18207 Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	71309 Radstand 2600 mm
40801 Bremsassistent	60500 Reifen 205/60 R16 ..V
40706 Brems Scheiben 15"	68802 Reifen-Reparaturkit
16000 Dachreling	25903 Reifendruck-Kontrollsystem
18604 Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	33508 Rücksitzlehne geteilt/klappbar
40307 Elektr. Bremskraftverteilung	77273 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
70310 Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent	39205 Schalt-/Wählhebelgriff Leder
42919 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)	26903 Seitenairbag vorn
42926 Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	69800 Servolenkung
40956 Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)	02100 Sicherheits-Paket
40958 Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)	32704 Sitz vorn links höhenverstellbar
70603 Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	29799 Sitzbezug / Polsterung: Stoff
35002 Fensterheber elektrisch hinten	37902 Sonnenblenden mit Spiegel
35001 Fensterheber elektrisch vorn	44103 Stahlfelgen 6,5x16
24808 Freisprecheinrichtung Bluetooth	77601 Start/Stop-Anlage
22506 Frontscheibe mit Bandfilter oben	18913 Tagfahrlicht LED
69952 Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	36404 Türgriffe außen Wagenfarbe
37805 Gepäck-/Laderaumleuchte	25011 USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
27400 Gepäckraumabdeckung / Rollo	22000 Verglasung getönt
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	38106 Wegfahrsperre (elektronisch)
	35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung

11 von 25

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

75205 Getriebe 6-Gang
39003 Getränkehalter vorn

Sonderausstattung

11609 Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Ersatzteile Preisdatum 14.05.2025

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	47120		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		86579-3K000	SCHRAUBE	2	1,24	2,48
		86699-1E010	HALTER	2	1,76	3,52
		13341-06007B	FEDERMUTTER	4	3,01	12,04
		11253-06207B	SCHRAUBE	4	1,52	6,08
E	47130	86510-J9010	UNTERTEIL STOSSFAENGER V.	1	369,39	369,39
E	47151	86511-J9000	ABDECKUNG STOSSFAENGER V.	1	614,30	614,30
E	47371		KENNZEICHEN V.	1	15,40	15,40
E	47374		VERSTAERKUNG KENNZEICHEN V.	1	8,44	8,44

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
E	47130	86525R00	UNTERTEIL STOSSFAENGER V. ERS. UMFASST: ABDECKUNG STOSSFAENGER V. A+E, ABDECKUNG STOSSFAENGER V.	K		0,90	166,00	149,40
E	47374	ARBEITSAUFW.	VERSTAERKUNG KENNZEICHEN V. A+E/ERS. UMFASST: KENNZEICHEN V.	K		0,10	166,00	16,60

Lackierung

Lackiermethode: AZT (nur Zeitermittlung) | Lackart: Mica (2-Schicht) | Preisversion: I/2025 | Einsatzdatum: 15.02.2025

	DVN	Stufe	Benennung	MK	Std.	Pr./Std.	Lohn	Ges. Pr.
		VORBEREITUNG	NUR ABGEBAUTE (MONTAGE-)TEILE	55,18	0,80	181,50	145,20	200,38
	47151	NEUTEIL K1N	STOSSF.-ABDECKUNG V. (TEIL AUSGEBAUT)	55,18	0,80	181,50	145,20	200,38

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	Gesamtpreis
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	1.031,65
Gesamtsumme	20,63
	1.052,28

Summenblock Arbeitslohn

Karosserie	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
	1,00	166,00	166,00
Summe aller Arbeitslöhne	1,00		166,00

12 von 25

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Summenblock Lackierung

Lohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Lohn	1,60	181,50	290,40

Material

Lackmaterial pauschal (38,00% von 290,40)	Gesamtpreis
	110,35

Summe Lackierung

Summe Lohn	Gesamtpreis
Summe Material	290,40
Summe Lackierung	400,75

Gesamtsummen

Summe Ersatzteile	Gesamtpreis
Summe Arbeitslöhne	1.052,28
Summe Lackierung	166,00
Reparaturkosten netto	400,75
Mehrwertsteuer (19,00%)	1.619,03
Reparaturkosten brutto	307,62
	1.926,65

Alle Beträge in EUR

Legende

SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.
DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

>=Fremdleistung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

√=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

^=Steuerneutral Position

APN=Arbeitspositionsnummer

ETN=Ersatzteilnummer

Pr.=Preis

ME=Materialeinheit

MP=Mat.-Punkte

Std.=Stunde

ZE=Zeiteinheit

+neue Position aus Reparaturlogik

*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

≅=Position ist nicht für aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Anz.=Anzahl

AW=Arbeitswert

DVN=Datenverarbeitungsnummer

Ges. Pr.=Gesamtpreis

Pr./Stk.=Preis pro Stück

MK=Materialkosten

RC=Reparaturcode

Lohn inkl. Mat.=Lohn inkl. Material

Werkstattkostensätze

Bei den Arbeitslöhnen in der Kalkulation wurden die durchschnittlichen DEKRA Reparatur-Stundensätze (DRS) der Region verwendet.

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Reparaturrisiken

Im angetroffenen Zustand ließ die Schadenaufnahme eine ausreichende Schadenfeststellung zu. Wesentliche Reparaturrisiken sind nicht gegeben. Sollten sich dennoch im Rahmen der Reparaturdurchführung weitere, wesentliche unfallbedingte Schäden herausstellen, die von den aufgeführten Reparaturkosten abweichen, so ist der Sachverständige umgehend zu informieren und die zusätzlich beschädigten Teile aufzubewahren. Im Falle der Nachbesichtigung erfolgt ein Gutachtennachtrag.

Reparaturdauer

Voraussichtlich ca. 2 Arbeitstage

Bei der Beurteilung der Reparaturdauer wird davon ausgegangen, dass die Instandsetzung des Fahrzeuges zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt wird. Hierbei handelt es sich um Arbeitstage, ohne Samstag, Sonn- und Feiertage.

Wartezeiten infolge von Ersatzteilbeschaffung, Überführung des Fahrzeuges zur Durchführung von Fremdleistungen oder hohe Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

Wiederbeschaffungswert

Wiederbeschaffungswert: 13.500 €

Wiederbeschaffungsdauer: ca. 14 Kalendertage

Besteuerungsart: differenzbesteuert

Erwartete Steuer: 316 € (2,4%)

Der Wiederbeschaffungswert für das beschädigte Fahrzeug wurde für den Zeitpunkt vor Eintritt des Schadenereignisses unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes, der Investitionen, der Bereifung, des mitbewerteten Sonderzubehörs, der nächsten Hauptuntersuchung, der allgemeinen und der derzeitigen örtlichen Marktlage ermittelt.

Quelle	Korridor von	Korridor bis	Fahrzeugwert
mobile.de	0	0	13.500 €
Vom Sachverständigen festgelegt			13.500 €

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Merkantiler Minderwert (steuerneutral)

Minderwert: 150,00 €

Unter Berücksichtigung der sach- und fachgerechten Instandsetzung ist nach durchgeführter Reparatur und nach der Rechtsprechung eine merkantile Wertminderung zu befürworten.

Alle beeinflussenden Faktoren wie Reparaturumfang, Vorschäden, Laufleistung, Fahrzeugalter, Allgemeinzustand und Fahrzeugwert wurden beachtet.

Die Wertminderung wurde auf Basis der Methoden Halbgewachs, Ruhkopf/Sahm, BVSK, Hamburger Modell & 13. DVGt ermittelt.

Es wurden die Netto-Verkaufspreise berücksichtigt, sodass ein Abzug in Höhe der aktuell gültigen Mehrwertsteuer darüber hinaus nicht erforderlich ist.

Restwertermittlung (keine)

Auf die Ermittlung eines Restwertes wurde in Anbetracht der hohen Differenz zwischen dem zu erwartenden Wiederbeschaffungswert und den voraussichtlichen Reparaturkosten verzichtet.

Nutzungsentschädigung pro Ausfalltag

Entschädigung pro Ausfalltag: 43,00 € (Gruppe: E)

Mietwagenklasse: 3 - Kompakt

Die ausgewiesene Nutzungsentschädigung für das beschädigte Fahrzeug pro schadenbedingtem Ausfalltag wurde der Liste Eurotax - Schwacke entnommen (Berechnungsschema Sanden/Danner).

Beurteilung

Schadenklasse: Reparaturschaden

Die durch die EDV-Kalkulation ausgewiesenen Reparaturkosten und der vom Sachverständigen vorgeschlagene Reparaturweg gewährleisten eine kostengünstige Instandsetzung unter Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen und der Sicherheitserfordernisse.

Die Reparatur wurde aus Sachverständigensicht freigegeben.

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 25 Seiten
- 17 Fotos

Saarbrücken, den 16.06.2025

Der Sachverständige



Denys Gomelskyy

Geprüfter Kfz Sachverständiger, Mitglied im DGuSV

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorne links

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Schadenübersicht

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Foto 6



Stoßfänger beschädigt

Foto 7



Wie vor, aus einem anderen Blickwinkel

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Foto 8



Wie vor, aus einem anderen Blickwinkel

Foto 9



Wie vor, aus einem anderen Blickwinkel

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Foto 10



Unterteil Stoßfänger

Foto 11



Kennzeichen verbogen

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Foto 12



Wie vor, aus einem anderen Blickwinkel

Foto 13



Reifengröße & Reifenmarke

KFZ SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GOMELSKYY

Foto 14



Reifengröße & Reifenmarke

Foto 15



KM-Stand

Kfz Sachverständigenbüro GOMELSKYY

Foto 16



Fahrzeugschein

Foto 17



Fahrzeugschein