

FORMULÁRIO DE APOIO**Condensador**

$$v_C(t) = v_C(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C(\tau) d\tau$$

$$i_C(t) = C \frac{\partial v_C(t)}{\partial t}$$

Carga e descarga de C com
R e V_S constante

$$v_C(t) = V_S + (v_C(t_0) - V_S) e^{-\frac{t-t_0}{RC}}$$

Bobine

$$i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v_L(\tau) d\tau$$

$$v_L(t) = L \frac{\partial i_L(t)}{\partial t}$$

Carga e descarga de L com
R e V_S constante

$$i_L(t) = \frac{V_S}{R} + \left(i_L(t_0) - \frac{V_S}{R} \right) e^{-\frac{R(t-t_0)}{L}}$$

Filtros

Filtro Passa-Baixo RC:

$$G = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{f}{f_c}\right)^2 + 1}} \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$G = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi f RC)^2}}$$

Filtro Passa-Baixo LC:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

$$L \leq \frac{0.03 V_{DC}}{2\pi f_{o_{max}}} \quad C = \frac{1}{4\pi^2 f_c^2 L}$$

Conversão AC-DC

$$V_S = \frac{N_S}{N_P} V_P$$

$$I_S = \frac{N_P}{N_S} I_P$$

$$V_{o_{ripple}} \approx \frac{I_C}{nfC}, \quad n = 1, 2, 3 \text{ ou } 6$$

Circuitos de proteção

Limitador de corrente:

$$I_{o_{max}} = \frac{V_{BE_{2ON}}}{R_S}$$

$$P_{Q1_{max}} = (V_C + V_{BE_{2ON}} - V_o) I_{o_{max}}$$

Foldback:

$$I_{o_{max}} = \frac{R_3 + R_4}{R_4 R_S} V_{BE_{2ON}} + \frac{R_3}{R_4 R_S} V_o$$

Transistor BJT

Região Ativa:

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E \approx I_C \text{ para } \beta \text{ elevado}$$

Região de Saturação:

$$R_{CE} = \frac{|V_{CE_{sat}}|}{\beta I_B}$$

Potência Dissipada:

$$P_D = |V_{CE}| I_E$$

Transistor MOSFET

Região de Saturação:

$$I_D = k (V_{GS} - V_{GS_{th}})^2$$

$$k = \frac{I_{D_{ON}}}{(V_{GS_{ON}} - V_{GS_{th}})^2}$$

Região Ôhmica:

$$R_{DS} = \frac{1}{k |V_{GS} - V_{GS_{th}}|}$$

$$V_{DS_{sat}} = V_{GS} - V_{GS_{th}}$$

Potência Dissipada:

$$P_D = |V_{DS}| I_D$$

Transistor IGBT

Região Ativa:

$$I_C = k (V_{GE} - V_{GE_{th}})^2$$

$$k = \frac{I_{C_{ON}}}{(V_{GE_{ON}} - V_{GE_{th}})^2}$$

Região Ôhmica:

$$R_{CE} = \frac{1}{k |V_{GE} - V_{GE_{th}}|}$$

$$V_{CE_{sat}} = V_{GE} - V_{GE_{th}} + 0.7$$

Potência Dissipada:

$$P_D = |V_{CE}| I_C$$

PWM

$$f = \frac{1}{T} \quad D = \frac{T_{ON}}{T}$$

$$T = T_{ON} + T_{OFF}$$

Harmônicos:

$$f_h = hf$$

$$V_h = \begin{cases} DV_{ON}, & h = 0 \\ \frac{2V_{ON}}{h\pi} |\sin(h\pi D)|, & h > 0 \end{cases}$$

Motor DC:

$$V_E = k\omega$$

$$I_L = \frac{DV_{ON} - V_E}{R_M + R_{CE/DS}}$$

$$I_{L\text{-ripple}} = \frac{D(1-D)V_{ON}}{fL_M}$$

Conversores DC-DC

Buck:

$$V_O = DV_S$$

$$\Delta I_L = \frac{(1-D)V_O}{fL}$$

$$L > \frac{(1-D)V_O}{2fI_O} \quad C > \frac{(1-D)V_O}{8f^2LV_{O\text{-ripple}}}$$

Boost:

$$V_O = \frac{V_S}{1-D}$$

$$\Delta I_L = \frac{D(1-D)V_O}{fL}$$

$$L > \frac{D(1-D)^2V_O}{2fI_O} \quad C > \frac{DI_O}{fV_{O\text{-ripple}}}$$

Buck-Boost:

$$V_O = -\frac{DV_S}{1-D}$$

$$\Delta I_L = -\frac{(1-D)V_O}{fL}$$

$$L > -\frac{(1-D)^2V_O}{2fI_O} \quad C > \frac{DI_O}{fV_{O\text{-ripple}}}$$

Flyback:

$$V_O = \frac{N_S}{N_P} \times \frac{DV_S}{1-D}$$

$$\Delta I_L = \frac{N_P}{N_S} \times \frac{(1-D)V_O}{fL_P}$$

$$L > \left(\frac{N_P}{N_S}\right)^2 \times \frac{(1-D)^2V_O}{2fI_O}$$

$$C > \frac{DI_O}{fV_{O\text{-ripple}}}$$

Inversores

Onda Quadrada:

$$f_h = hf$$

$$V_{o_h} = \frac{4V_{DC}}{h\pi} \left| \sin\left(\frac{h\pi}{2}\right) \right|$$

Onda Sinusoidal Modificada:

$$f_h = hf$$

$$V_{o_h} = \frac{4V_{DC}}{h\pi\sqrt{2}} \left| \sin\left(\frac{h\pi}{2}\right) \right|$$

SPWM:

$$m_f = \frac{f_\Delta}{f_C}$$

$$m_a = \frac{V_C}{V_\Delta}$$

$$f_h = hf_C$$

$$h = lm_f \pm k \text{ onde:}$$

$$k = 1, 3, 5, \dots \text{ para } l = 2, 4, 6, \dots$$

$$k = 2, 4, 6, \dots \text{ para } l = 1, 3, 5, \dots$$

$$V_{O_1} = m_a V_{DC}$$

Modelo Térmico

Regime permanente:

$$T_x - T_y = P_D \theta_{xy}$$

		m_a	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
l	h											
0	1		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
1	m_f		1.265	1.242	1.204	1.151	1.084	1.006	0.916	0.818	0.712	0.601
	$m_f \pm 2$		0.004	0.015	0.035	0.061	0.093	0.131	0.174	0.220	0.268	0.318
	$m_f \pm 4$		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.004	0.008	0.012	0.018
2	$2m_f \pm 1$		0.099	0.190	0.268	0.326	0.361	0.370	0.354	0.314	0.255	0.181
	$2m_f \pm 3$		0.000	0.003	0.011	0.024	0.044	0.071	0.103	0.139	0.177	0.212
	$2m_f \pm 5$		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.007	0.013	0.021	0.033
3	$3m_f$		0.401	0.335	0.238	0.123	0.011	0.083	0.146	0.171	0.157	0.113
	$3m_f \pm 2$		0.012	0.044	0.089	0.138	0.180	0.204	0.203	0.176	0.127	0.062
	$3m_f \pm 4$		0.000	0.001	0.004	0.012	0.026	0.047	0.074	0.104	0.134	0.157
	$3m_f \pm 6$		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.008	0.016	0.028	0.044
4	$4m_f \pm 1$		0.095	0.163	0.185	0.157	0.091	0.008	0.064	0.105	0.105	0.068
	$4m_f \pm 3$		0.002	0.012	0.036	0.070	0.106	0.132	0.137	0.115	0.068	0.009
	$4m_f \pm 5$		0.000	0.000	0.002	0.006	0.017	0.034	0.058	0.084	0.107	0.119
	$4m_f \pm 7$		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.008	0.017	0.032	0.050