



NOMBRE DEL PROCESO:	Reparación de equipo Lexmark		FECHA DE ELABORACIÓN:		13-may-13	
RESPONSABLE DEL PROCESO	Alejandro Martínez		PERIODO	06-may	A	10-may
OBJETIVO DEL REPORTE	INFORMACIÓN DE HALLAZGOS DE LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO					
METODO APLICADO	HISTOGRAMA / PARETO	CRITERIOS:	ESPECIFICACIONES, TABLA DE CRITERIOS COSMETICOS	TIPO DE INSPECCIÓN	100%	

Histograma:

DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
P REVISADAS	8	7	1	3	1	20
P ACEPTADAS	8	6	1	3	1	19
P RECHAZADAS	0	1	0	0	0	1
%ACEPTADO	100%	86%	100%	100%	100%	95%
% RECHAZO	0%	14%	0%	0%	0%	5%


Gráfico:



Detalle de Principales Defectos:

Defecto	Cantidad	% Relativo	% Acumulado
limpieza	1	50%	50%
sin absorber	1	50%	100%
Total	2	100%	

Gráfico:



Observaciones y Recomendaciones: