



NOMBRE DEL PROCESO:	Reacondicionamiento de Equipo Lexmark		FECHA DE ELABORACION:		10-jun-13	
RESPONSABLE DEL PROCESO	Alejandro Martínez		PERIODO	03-jun	A	07-jun
OBJETIVO DEL REPORTE	INFORMACIÓN DE HALLAZGOS DE LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO					
METODO APLICADO	HISTOGRAMA / PARETO	CRITERIOS:	ESPECIFICACIONES, TABLA DE CRITERIOS COSMETICOS	TIPO DE INSPECCIÓN	100%	

Histograma:

DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
P REVISADAS	4	1	4	0	0	9
P ACEPTADAS	4	1	4	0	0	9
P. RECHAZADAS	0	0	0	0	0	0
%ACEPTADO	100%	100%	100%	0%	0%	100%
% RECHAZO	0%	0%	0%	0%	0%	0%


Gráfico:



Detalle de Principales Defectos:

Defecto	Cantidad	% Relativo	% Acumulado
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Total	0	#¡DIV/0!	

Gráfico:



Observaciones y Recomendaciones:
