



NOMBRE DEL PROCESO:	Reacondicionamiento de Equipo Nextel		FECHA DE ELABORACION:		01-Jul-13	
RESPONSABLE DEL PROCESO	Eunice Mendoza / Gerardo González		PERIODO	24-Jun	A	30-Jun
OBJETIVO DEL REPORTE	INFORMACIÓN DE HALLAZGOS DE LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO					
METODO APLICADO	HISTOGRAMA / PARETO	CRITERIOS:	ESPECIFICACIONES, TABLA DE CRITERIOS COSMETICOS	TIPO DE INSPECCIÓN	Muestreo	

Histograma:

DIA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
P REVISADAS	269	295	331	156	215	1266
P ACEPTADAS	231	239	256	116	176	1018
P. RECHAZADAS	38	56	75	40	39	248
%ACEPTADO	86%	81%	77%	74%	82%	80%
% RECHAZO	14%	19%	23%	26%	18%	20%


Gráfico:



Detalle de Principales Defectos:

Defecto	Cantidad	% Relativo	% Acumulado
Abierto	91	37%	37%
Faltan tornillos	19	8%	44%
Falta goma	15	6%	50%
Rayas	14	6%	56%
Despegada	10	4%	60%
truena perno	10	4%	64%
Rebajada	9	4%	68%
No Vibra	9	4%	71%
No da función (duro)	9	4%	75%
Cubre polvo mal colocado	8	3%	78%
LED no enciende	6	2%	81%
Falta cubre polvo	5	2%	83%
Perno duro	5	2%	85%
Display en Blanco	5	2%	87%
Dañado	4	2%	88%
Fisura de o Roto	4	2%	90%
Sucia	4	2%	92%
Mal ensamble	3	1%	93%
Golpe	3	1%	94%
Manchas	2	1%	95%
Ruido en vibración	2	1%	96%
Descarapelado	2	1%	96%
Display rayado	2	1%	97%
Speaker distorsionado	2	1%	98%
Falta pin	1	0%	98%
Marcado	1	0%	99%
Doblada	1	0%	99%
Restaurado	1	0%	100%
Falla Auricular	1	0%	100%
Total	248	100%	

Gráfico:



Observaciones y Recomendaciones: