

Automação no Processo de Impressão de Placas de Circuito Impresso

1st *Gustavo Cavalcante Linhares*
Universidade de Brasília
16/0007810

2nd *Luiz Eduardo Alves Machado*
Universidade de Brasília
16/0013623

Resumo — O presente documento tem como objetivo mostrar todos aspectos da proposta de projeto final relacionado a disciplina de Eletrônica Embarcada. No caso trata-se de uma semi automação no processo de fabricação de placas de circuito impresso (PCIs), tendo como partida tornar a qualidade e o método de fabricação tanto mais fáceis quanto eficientes.

Keywords—CNC machine, PCI, PCB

I. INTRODUÇÃO

A ideia do projeto veio da intenção de estudar o processo de fabricação das PCIs (Placas de Circuito Impresso). O interesse pelos circuitos aumentou durante o período de estudo sobre eletrônica. Juntando isso com a necessidade de criar um projeto que ajudasse com a prototipação de projetos ao longo da vida acadêmica, surgiu uma ideia que facilitasse a produção (impressão) de uma placa de circuito impresso.

Existem vários tipos de métodos de fabricação caseira de PCI, como por exemplo a transferência térmica [1] ou o método usando tinta fotossensível [2], mas devido à complexidade no processo de fabricação destas placas geralmente, quando feitas em casa, o resultado não é satisfatório. Problemas estes geralmente em relação a qualidade, durabilidade e eficiência das placas decorrentes da falta de equipamentos certos e do seguimento correto dos métodos para a confecção das mesmas.

Então devido os motivos apresentados acima torna-se necessário tornar o método de impressão de PCI mais simples e mais automatizado com passos e com processos bem definidos, mas mesmo assim mantendo o máximo de qualidade e confiabilidade possíveis.




Figura 01 - Placa PCB com acabamento em baixa qualidade

Assim torna-se necessário a existência de um equipamento, que seja acessível para a maioria dos projetistas, e que possa ajudá-los na produção do produto em pequena escala, devido o

fato de Máquinas de gravação de placa de circuito [3] prontas ainda estão inviáveis devido seu alto preço.



Figura 02 - Máquina de Gravação de Placas de Circuito

Assim a o projeto trataria da construção de uma máquina de gravação de circuito impresso com os modelos das peças feitos em uma impressora 3D.

II. OBJETIVOS

- Projetar um equipamento que facilite a impressão de PCIs
- Que o equipamento seja capaz de pintar placas de cobre de tamanho 10X10cm
- A capacidade de imprimir a imagem do circuito na placa através de um interpretador de GCode

III. DESENVOLVIMENTO

RETROSPECTIVA DOS PONTOS DE CONTROLE

O projeto começou com o objetivo de projetar um equipamento que facilitasse a impressão de PCIs utilizando o método de tinta fotossensível, que fosse capaz de pintar placas de cobre do tamanho 10x10cm, com a capacidade de secar a placa e revelar a impressão usando luz ultravioleta após a aplicação da tinta.

O equipamento funcionaria de acordo com vários processos:

- Ao começo da impressão, a placa de circuito deve ser pintada com qualidade, usando a tinta fotossensível, sempre prezando a uniformidade, o que deixa a placa

mais bonita e funcional, e ajuda no resto do processo de fabricação.

- Para continuação do processo de impressão, a tinta fotossensível aplicada a placa deve passar por um processo de secagem, que deve ser rápido e funcional, tentando trazer o equilíbrio entre essas duas exigências.
- Seguindo o processo de impressão, a placa deverá ser exposta a luz negra na presença da impressão, que deve ser previamente colocada pelo usuário, para assim haver uma melhor revelação do modelo na placa.

A ideia inicial do projeto era fazer a estrutura funcionar à base de drivers de DVD, usando uma ponte H. Naquela fase do projeto, o driver do DVD funcionou e o motor andava pra frente e para trás.

Com o decorrer do projeto, foi obtida a estrutura do equipamento (Figura 3), e os drivers de DVD foram trocados por motores de passo que eram controlados por 2 Drivers Motor de Passo EasyDriver A3967, porque esse conjunto tinha mais força no motor




Figura 03 - Estrutura para CNC machine

Porém, ao decorrer do projeto devido a complexidade os objetivos na época vigentes foram mudados, isso devido um diálogo com pessoas mais experientes e também com professor.

Dado o fato do objetivo anterior de pintar a placa exigir muito da calibração e criação de uma máquina muito complexa, foi pensado que com uma CNC seria mais viável a impressão do circuito diretamente por GCode [4].

Assim a construção de uma CNC machine [6] juntamente com todo funcionamento foi o novo foco do projeto.

Na continuação do projeto, percebeu-se que o driver escolhido não estava fornecendo torque suficiente motor de passo rodar, esse fato se deu por falta de informações sobre o modelo do motor de passo usado.

Para continuação do projeto, foi adquirido outro driver para os motores de passo, o Driver Motor de Passo A4988. Mesmo assim o problema com o torque continuou, pois a estrutura era pesada demais e o drive de motor não conseguia fornecer a corrente necessária para o movimento da estrutura.

Como nessa etapa do projeto o tempo se tornou um fator decisivo, foi decidido que o foco do projeto passaria para a parte de software, devido às complicações encontradas com o hardware, assim terminá-lo e corrigi-lo até a data da apresentação do projeto seria a prioridade.

DESCRIÇÃO DO HARDWARE

Para cumprir os requisitos do projeto não serão necessários o uso de sensores, o que traz a parte fundamental e de maior dificuldade do desenvolvimento a calibração e controle dos motores. Lista dos equipamentos de hardware utilizados na prototipagem (Bill of materials):

- MSP430G2ET
- 3 motores de passo
- 3 Drivers Motor de Passo A4988
- Estrutura para CNC Machine
- Fonte externa de 12V-24V

O controle de todo sistema e seus drivers de motor será realizado pelo MSP430. Para a impressão da placa serão necessários 3 motores de passo e 3 Drivers Motor de Passo A4988, assim cada motor de passo estaria relacionado a um eixo de movimento. O esquemático está representado na figura 04, porem o controlador utilizado será o MSP430




Figura 04 - Esquemático do controle dos motores

Com a seguinte montagem as instruções recebidas pelo controlador seriam decodificadas em movimentos para rotação dos motores conseguindo então concluir a impressão da placa.

As conexões com o drive A4988 e o microcontrolador podem ser melhor visualizadas na figura 05, onde temos as bobinas do motor ligadas nos pinos 2A e 2B e 1A e 1B. A alimentação dos motores no pino VMOT e a do nível lógico do controlador no VDD. Os pinos de Step e dir, são responsáveis pelo controle do número de passos do motor e sua direção respectivamente, sendo nível lógico baixo para sentido anti horário e nível lógico alto para sentido horário, no caso da direção.




Figura 05 - Esquema do drive de motor A4988

O step funciona com uma onda quadrada onde cada transição feita é um passo é um passo realizado pelo motor.

PARTES 3D IMPRESSAS

Para o desenvolvimento da estrutura foram necessárias a impressão de várias peças na impressora 3d, a lista de peças e seus definitivos CADs (Computer-aided design) podem ser encontrados na referência [8], juntamente com a lista de rolamentos, parafusos, barras de ferro e demais materiais para a construção da mesma.

Porém para o encaixe dos motores na estrutura foram necessários o desenvolvimento de novas peças (Figura 06/07), que foram projetadas no software CATIA V5 e configuradas para impressão no software Cliever Studio Pro, esse desenvolvimento foi necessário devido uma diferença de tamanho com os motores.



Figura 06 - Impressão dos encaixes das rodas




Figura 07 - Modelo 3d construído

DESCRIÇÃO DE SOFTWARE

A plataforma usada para o desenvolvimento dos códigos, nessa etapa do projeto, foi o software chamado Code Composer. Essa IDE tem como objetivo o completo transparência do funcionamento das launchpads da texas instruments, no caso a placa usada foi a MSP430G2ET.

G-CODE

Basicamente o desafio aqui seria montar um interpretador de G-Code. O Código G, do inglês G-Code, é a nome dado à linguagem de programação criada a partir da necessidade de maquinários industriais que faziam uso de sistemas Comando Numérico Computadorizado(CNC).

Tem como função principal instruir a máquina a se mover geometricamente nas três dimensões, x, y e z. É uma linguagem extremamente simples e rudimentar, trata-se de linhas sequenciais de instruções, cada qual responsável por uma tarefa específica e o programa é executado linha por linha até o fim do código. Tem sua maior área de aplicação de uso em máquinas CNC's, porém, com o advento da Impressão 3D, que tem como base a tecnologia CNC, a mesma linguagem é utilizada pelas aplicações relacionadas a Impressão 3D.

O Código G é interpretado por firmwares desenvolvidos para tal função. O firmware converte o Código G em movimentos nos motores e eixos das máquinas.

Então, por suas funcionalidade, e por se adequar aos requisitos do projeto, essa linguagem de programação foi escolhida para nortear o projeto.

Devido o extenso número de comandos existentes no G-Code [7] e muitos deles utilizados somente em grandes e precisos equipamentos da indústria foi optado por fazer somente o suficiente para a impressão das placas já que sua implementação completa foge totalmente do escopo da disciplina.

COMUNICAÇÃO UART

Dada a necessidade de transmissão de dados do computador para o msp430, o protocolo UART foi utilizado para tal finalidade.

A UART funciona da seguinte maneira [9] o pino de transmissão do protocolo envia um pacote de bits que será interpretado bit a bit pelo pino receptor. Cada pacote enviado contém 1 start bit que indica o início da mensagem, 1 ou 2 stop bits para indicar o final da mensagem, 5 a 9 bits de informação e 1 bit de paridade para evitar a recepção de erros.

Então um pacote de bits é enviado de cada vez, assim uma buffer é necessário para guardar os dados até que o envio de uma parcela da informação seja concluída.




Figura 08 - Protocolo UART

IV. RESULTADOS

O funcionamento do código se dá na realização da recepção de coordenadas e do tipo de movimento dadas pelo G-Code que devem ser transformadas em números de passos e movimento dos motores de cada eixo respectivamente.

Um conjunto de caracteres é enviado ao msp, que quebra essa string em vários números relacionados ao movimento do motor e logo após realizar os movimentos fica a espera de uma nova informação para ser realizada.

Porém não foi-se alcançado o sucesso na parte da tradução das coordenadas em instruções para os motores, apenas o UART e a decodificação dos dados está funcionando de forma satisfatória.

V. CONCLUSÕES

Foi percorrido um grande caminho até a conclusão do projeto, onde ocorreram diversos problemas que acarretaram no atraso do andamento do mesmo, devido a dificuldade da necessidade de sincronização de diversos motores, desenvolvimento do GCode e falta de informação sobre partes da estrutura do projeto.

Fatores como a falta de experiência com microcontroladores e de motores de passo também atrasaram significativamente o fluxo do projeto, e mesmo com o avanço com a estrutura, na aquisição dos equipamentos e na familiarização das ferramentas de software sendo alcançadas, todos os problemas no andamento e a mudança de requisitos no meio do projeto fizeram com que o término do projeto fosse inviabilizado.

Contudo, todos os problemas durante o projeto trouxeram um grande aprendizado relacionado a linguagens de programação, parte eletrônica de estruturas e gestão de projeto, de tempo e capacidade de lidar com adversidades. Existiu uma base consolidada nessa parte, foi investido muito tempo no andamento do projeto e mesmo com o término ficando inviável, o aprendizado com todo o projeto foi inegável.

VI. REFERÊNCIAS

- [1] Transferência de Calor PCB,
http://destro.todavia.com.br/tutorial/_termico.php
- [2] Método de Transferência de Calor,
www.youtube.com/watch?v=NtVEvFsT46I
- [3] Máquina de Gravura PCB,
produto.mercadolivre.com.br/MLB-879960137-mini-gravadora-de-mesa-router-cnc-3-eixos-completa-_JM
- [4] Mini CNC machine,
www.youtube.com/watch?v=kczygh20c0
- [5] Como Fazer Placa de Circuito PCI PCB Profissional,
www.youtube.com/watch?v=NtVEvFsT46I&t=284s
- [6] O que é Usinagem CNC,
<https://www.mecanicaindustrial.com.br/689-o-que-e-usinagem-cnc/>
- [7] Definição Gcode,
<https://en.wikipedia.org/wiki/G-code>
- [8] Documentation for Cyclone PCB Factory,
<https://github.com/CarlosGS/Cyclone-PCB-Factory/wiki>
- [9] Comparação entre protocolos de comunicação,
<https://www.robocore.net/tutoriais/comparacao-entre-protocolos-de-comunicacao-serial.html>

APÊNDICE

```
1#include <msp430g2553.h>
2#include <legacymsp430.h>
3#include <math.h>
4#include <float.h>
5
6// -----Defines -----
7#define LEDS (BIT0|BIT6)
8#define RX BIT1
9#define TX BIT2
10
11#define BAUD_9600 0
12#define BAUD_19200 1
13#define BAUD_38400 2
14#define BAUD_56000 3
15#define BAUD_115200 4
16#define BAUD_128000 5
17#define BAUD_256000 6
18#define NUM_BAUDS 7
19
20#define MUL 1 // multiplicação de escala
21
22#define MOTORX 0
23#define MOTORY 1
24#define MOTORZ 2
25#define POSF 3 // posicao F
26#define POSP 4 // posicao p
27#define POSI 5 // posicao i
28#define POSJ 6 // posicao j
29#define PERIODO 4
30#define false 0
31#define true 1
32
33#define StepX BIT1
34#define DirecaoX BIT2
35#define StepY BIT3
36#define DirecaoY BIT4
37#define StepZ BIT5
38#define DirecaoZ BIT7
39
40#define Enable BIT0
41
42// -----Funções-----
43int Read_String(char str[], int strlen);
44char Receive_Data(void);
45void Send_Data(unsigned char c);
46void Send_Int(int n);
47void Send_String(char str[]);
48void Init_UART(unsigned int baud_rate_choice);
49void Atraso_ms(volatile unsigned int ms);
50int cmp_str(char str1[], char str2[]);
51int cmp_char(char str1, char str2);
52void processCommand(char str[]);
53float get_position(char str1[], int t);
54void stepMotor (int Passos, int direcao, int Motor);
55void help();
56void where();
57float stof(char str1[], int position);
58int Acha_char(char str1[], char str2);
59void Enable_Motor(int a);
60void movea(float x, float y);
61void headera(int z);
62void headerr(int z);
63void mover(float x, float y);
64void Circle(float x, float y, float i, float j, int dir);
65void reset();
66float fastsin(float x);
67
68// -----Variaveis Universais -----
69float x_pos = 0; //current x position
70float y_pos = 0; //current y position
71float z_pos = 0; //current z position
72int feed = 30;
73char str[59]; // Buffer do Gcode
74int mode_abs = 1;
75
76int main(void)
77{
78    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
79
80    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
81    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
82
83    P1DIR |= LEDS;
84    P1OUT |= LEDS;
85
86    Init_UART(BAUD_115200);
87    TA1CCR0 = 12500-1;
88    TA1CTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1;
89
90    _BIS_SR(GIE);
91    while(1)
92    {
93        TA1CTL |= TAIE;
94        Read_String(str, 59);
95        Send_String(str);
96        processCommand(str); // realiza os comandos
97    }
98    return 0;
99}
100
101interrupt(TIMERA1_VECTOR) TA1_ISR(void)
102{
103    P1OUT ^= LEDS;
104    TA1CTL &= ~TAIFG;
105}
106
107int Read_String(char str[], int strlen)
108{
109    int i = 0;
110    do
111    {
112        // Salva o caractere recebido
113        str[i] = Receive_Data();
114        // Ignora o '\r'
115
116        if(str[i]!='\r')
117        {
118            // Troca '\n' por '\0'
119            // e termina a recepção
120            if(str[i]=='\n')
121            {
122                str[i] = '\0';
123                break;
124            }
125            i++;
126        }
127    } while(i<strlen);
128
129    // Se chegou ao final do vetor,
130    // termina-o com '\0'
131    if(i==strlen)
132    {
133        i--;
134        str[i] = '\0';
135    }
136    // Retorna o tamanho da string
137    // sem contar o '\0'
138    return i;
139}
140
141char Receive_Data(void)
142{
143    while((IFG2&UCA0RXIFG)==0);
144    return UCA0RXBUF;
145}
146
147void Send_Data(unsigned char c)
148{
149    while((IFG2&UCA0TXIFG)==0);
150    UCA0TXBUF = c;
151}
```

```

152 void Send_Int(int n)
153 {
154     int casa, dig;
155     if(n==0)
156     {
157         Send_Data('0');
158         return;
159     }
160     if(n<0)
161     {
162         Send_Data('-');
163         n = -n;
164     }
165     for(casa = 1; casa<=n; casa *= 10);
166     casa /= 10;
167     while(casa>0)
168     {
169         dig = (n/casa);
170         Send_Data(dig+'0');
171         n -= dig*casa;
172         casa /= 10;
173     }
174 }
175
176 // Envia uma string para o terminal
177 void Send_String(char str[])
178 {
179     int i;
180     for(i=0; str[i]!='\0'; i++)
181         Send_Data(str[i]);
182 }
183
184 // Inicia a UART com o msp430
185 void Init_UART(unsigned int baud_rate_choice)
186 {
187     unsigned char BRs[NUM_BAUDS] = {104, 52, 26, 17, 8, 7, 3};
188     unsigned char MCTLs[NUM_BAUDS] = {UCBRF_0+UCBRS_1,
189                                         UCBRF_0+UCBRS_0,
190                                         UCBRF_0+UCBRS_7,
191                                         UCBRF_0+UCBRS_6,
192                                         UCBRF_0+UCBRS_7,
193                                         UCBRF_0+UCBRS_7};
194
195     if(baud_rate_choice<NUM_BAUDS)
196     {
197         // Habilita os pinos para transmissao serial UART
198         P1SEL2 = P1SEL = RX+TX;
199         // Configura a transmissao serial UART com 8 bits de dados,
200         // sem paridade, comecando pelo bit menos significativo,
201         // e com um bit de STOP
202         UCA0CTL0 = 0;
203         // Escolhe o SMCLK como clock para a UART
204         UCA0CTL1 = UCSSEL_2;
205         // Define a baud rate
206         UCA0BR0 = BRs[baud_rate_choice];
207         UCA0BR1 = 0;
208         UCA0MCTL = MCTLs[baud_rate_choice];
209     }
210 }
211
212 // Faz um atraso em milisegundos
213 void Atraso_ms(volatile unsigned int ms)
214 {
215     TACCR0 = 1000-1;
216     TACTL = TACL;
217     TACTL = TASSEL_2 + ID_0 + MC_1;
218     while(ms--)
219     {
220         while((TACTL&TAIFG)==0);
221         TACTL &= ~TAIFG;
222     }
223     TACTL = MC_0;
224 }
225

```

```

227 // Compara duas strings e retorna 1 caso o resultado seja positivo
228 int cmp_str(char str1[], char str2[])
229 {
230     int i;
231     for(i=0; (str1[i]!='\0')&&(str2[i]!='\0'); i++)
232     {
233         if(str1[i]!=str2[i])
234             return 0;
235     }
236     if(str1[i]!=str2[i])
237         return 0;
238     else
239         return 1;
240 }
241
242 // Compara dois caracteres e retorna 1 caso o resultado seja positivo
243 int cmp_char(char str1, char str2)
244 {
245     if(str1==str2)
246         return 0;
247     else
248         return 1;
249 }
250
251 // Parametros da Funcao
252 // Passos numero a ser andado
253 // direcao 1- Horario // 0-Antihorario
254 // Motor Escolha do motor pelos defines
255 void stepMotor (int Passos, int direcao, int Motor){
256
257     int x;
258     switch(Motor){
259     case 0: // Motor X
260         Atraso_ms(5);
261         if(direcao==0){
262             P1OUT &= ~DirecaoX;
263         }
264     else{
265         P1OUT |= DirecaoX;
266     }
267     for(x = 0; x < Passos; x++) {
268         P1OUT |= StepX;
269         Atraso_ms(PERIOD0/2);
270         P1OUT &= ~StepX;
271         Atraso_ms(PERIOD0/2);
272     }
273     break;
274
275     case 1 :// Motor Y
276         Atraso_ms(5);
277         if(direcao==0){
278             P1OUT &= ~DirecaoY;
279         }
280     else{
281         P1OUT |= DirecaoY;
282     }
283     for(x = 0; x < Passos; x++) {
284         P1OUT |= StepY;
285         Atraso_ms(PERIOD0/2);
286         P1OUT &= ~StepY;
287         Atraso_ms(PERIOD0/2);
288     }
289     break;
290
291     case 2 :// Motor Z
292         Atraso_ms(5);
293         if(direcao==0){
294             P1OUT &= ~DirecaoZ;
295         }
296     else{
297         P1OUT |= DirecaoZ;
298     }
299     for(x = 0; x < Passos; x++) {
300         P1OUT |= StepZ;
301         Atraso_ms(PERIOD0/2);
302         P1OUT &= ~StepZ;

```

```

302     Atraso_ms(PERODO/2);
303 }
304 break;
305 default: break;
306 }
307 }
308
309
310 //----- Realização dos comandos do motor -----
311 void processCommand(char str[]){
312
313     unsigned int cmd,i;
314     float paralist[7] = {0,0,0,-1,0,0,0};
315     int paraexist = 0;
316
317     paralist[0]=get_position(str,MOTORX);
318     paralist[1]=get_position(str,MOTORY);
319     paralist[2]=get_position(str,MOTORZ);
320     paralist[3]=get_position(str,POSF);
321     paralist[4]=get_position(str,POSP);
322     paralist[4]=(int)paralist[4];
323     paralist[5]=get_position(str,POS1);
324     paralist[6]=get_position(str,POS3);
325     cmd=0;
326     i=0;
327     while (cmp_char(str[i+1],' ')!=1){
328         if (str[i+1]!='\0'){
329             break;
330         }
331         cmd = cmd*10 + str[i+1] - '0'; // Convertendo em int a string
332         i++;
333     }
334
335     if(str[0]=='G'){
336         switch(cmd){
337             case 0: // move in a line
338             case 1: // move in a line
339                 if(mode_abs){
340                     movea(paralist[0],paralist[1]);
341                     headera(paralist[2]);
342                 }else{
343                     mover(paralist[0],paralist[1]);
344                     headerr(paralist[2]);
345                 }
346                 break;
347             case 3:
348                 Circle(paralist[0],paralist[1],paralist[5],paralist[6],cmd - 2);
349                 break;
350             case 4:
351                 Atraso_ms(paralist[4]);
352                 break; // wait a while
353             case 28:
354                 reset();
355                 movea(0,0);
356                 break;
357             case 90:
358                 mode_abs = 1; break; // absolute mode
359             case 91:
360                 mode_abs = 0; break; // relative mode
361             case 92: // set logical position
362                 if(paraexist > 0){
363                     if((paraexist & 1) == 1){
364                         x_pos = paralist[0];
365                     }
366                     if((paraexist & 2) == 2){
367                         y_pos = paralist[1];
368                     }
369                     if((paraexist & 4) == 4){
370                         z_pos = paralist[2];
371                     }
372                 }else{
373                     x_pos = 0;
374                     y_pos = 0;
375                     z_pos = 0;
376                 }
377

```

```

377         break;
378         default: break;
379     }
380 }else if(cmp_char(str[0],'M')==1){
381     switch(cmd){
382         case 17: // turns on power to steppers (releases the grip)
383             Enable_Motor(1);
384             break;
385         case 18: // turns off power to steppers (releases the grip)
386             Enable_Motor(0);
387             break;
388         case 100: help(); break;
389         case 114: where(); break; // prints px, py, fr, and mode.
390         default: break;
391     }
392 }
393 }
394
395 void reset(){
396     headerr(z_pos);
397 }
398
399 void Circle(float x,float y, float i, float j, int dir){
400     if(i == j && j == 0)
401         movea(x,y);
402
403     float centx, centy;
404
405     // Centre coordinates are always relative
406     centx = i + x_pos/MUL;
407     centy = j + y_pos/MUL;
408     float angleA, angleB, angle, radius, length, aX, aY, bX, bY;
409
410     aX = (x_pos/MUL - centx);
411     aY = (y_pos/MUL - centy);
412     bX = (x/MUL - centx);
413     bY = (y/MUL - centy);
414
415     if (dir == 0) { // Clockwise
416         angleA = atan2(bY, bX);
417         angleB = atan2(aY, aX);
418     } else { // Counterclockwise
419         angleA = atan2(aY, aX);
420         angleB = atan2(bY, bX);
421     }
422
423     // Make sure angleB is always greater than angleA
424     // and if not add 2PI so that it is (this also takes
425     // care of the special case of angleA == angleB,
426     // ie we want a complete circle)
427     if (angleB <= angleA) angleB += 2 * M_PI;
428     angle = angleB - angleA;
429     if(angle == 0)
430         return;
431
432     radius = sqrt(aX * aX + aY * aY);
433     length = radius * angle;
434     int steps, s, ss;
435     steps = (int) ceil(length / 0.1);
436
437     float nx, ny;
438     for (s = 1; s <= steps; s++) {
439         ss = (dir == 1) ? s : steps - s; // Work backwards for CW
440         nx = centx + radius * fastsin(angleA + angle * ((float) ss / steps) + (M_PI/2));
441         ny = centy + radius * fastsin(angleA + angle * ((float) ss / steps));
442         movea(floor(nx*MUL+0.5), floor(ny*MUL+0.5));
443     }
444 }
445
446 float fastsin(float x)
447 {
448     while(x > M_PI)
449

```



```

450 while(x > M_PI)
451     x -= 2*M_PI;
452 while(x < -M_PI)
453     x += 2*M_PI;
454
455 float B = (4 / M_PI);
456 float c = -4 / (M_PI * M_PI);
457
458 //return 0;
459 return B * x + c * x * ((x < 0) ? -x : x);
460 }
461 void movea(float x, float y){
462     int dx = (int)(x - x_pos);
463     int dy = (int)(y - y_pos);
464     mover(dx, dy);
465 }
466
467 void headera(int z){
468     int dz = z_pos - z;
469     headerr(dz);
470 }
471
472 void headerr(int z){
473     stepMotor(z, 0, MOTORZ);
474     z_pos -= z;
475 }
476
477 void mover(float x, float y){
478     int dirx;
479     int diry;
480     int i;
481     dirx = 1;
482     diry = 1;
483     if(x == y){
484         for(i = 0; i < (int)x; i++){
485             stepMotor(dirx, 0, MOTORX);
486             x_pos += dirx;
487             stepMotor(diry, 1, MOTORY);
488             y_pos += diry;
489         }
490     } else if(x > y){
491         float acc = 0;
492         int flag = false;
493         for(i = 0; i < (int)x; i++){
494             stepMotor(dirx, 0, MOTORX);
495             x_pos += dirx;
496             if(flag){
497                 stepMotor(diry, 1, MOTORY);
498                 y_pos += diry;
499                 flag = false;
500             }
501             acc += y / x;
502             if(acc > 0.5){
503                 flag = true;
504                 acc--;
505             }
506         }
507     } else{
508         float acc = 0;
509         int flag = false;
510         for(i = 0; i < (int)y; i++){
511             stepMotor(diry, 1, MOTORY);
512             y_pos += diry;
513             if(flag){
514                 stepMotor(dirx, 0, MOTORX);
515                 x_pos += dirx;
516                 flag = false;
517             }
518             acc += x / y;
519             if(acc > 0.5){
520                 flag = true;
521                 acc--;
522             }
523         }
524     }
525 }

```

```

527 void Enable_Motor(int a){
528     if(a==0){
529         P2OUT &= ~Enable;
530     }
531     else{
532         P2OUT |= Enable;
533     }
534 }
535 }
536
537 float get_position(char str1[], int t){
538     int position=0;
539     float resultado=0;
540     switch(t){
541         case 0:
542             position=Acha_char(str1, 'X');
543             break;
544         case 1:
545             position=Acha_char(str1, 'Y');
546             break;
547         case 2:
548             position=Acha_char(str1, 'Z');
549             break;
550         case 3:
551             position=Acha_char(str1, 'F');
552             break;
553         case 4:
554             position=Acha_char(str1, 'P');
555             break;
556         case 5:
557             position=Acha_char(str1, 'I');
558             break;
559         case 6:
560             position=Acha_char(str1, 'J');
561             break;
562         default: break;
563     }
564     resultado = stof(str1, position);
565     return resultado;
566 }
567
568 float stof(char str1[], int position){
569     float result= 0.0f;
570     int dotpos = 0;
571     int len = 8;
572     int n;
573     if (position==0){
574         return result;
575     }
576     for (n = position; n <= position+7 ; n++){
577         if (cmp_char(str1[n], '.'))
578         {
579             dotpos = position+len - n - 1;
580         }
581         else
582         {
583             result = result * 10.0f + (str1[n]-'0');
584         }
585     }
586     while ( dotpos-- )
587     {
588         result /= 10.0f;
589     }
590     return result;
591 }
592
593 }
594
595 int Acha_char(char str1[], char str2){
596     int i, flag;
597     flag=0;
598     for(i=0; (str1[i]!='\0'); i++)
599     {
600         if(cmp_char(str1[i], str2)==1){
601             flag=i;

```



```

602         flag++;
603         break;
604     }
605 }
606 return flag;
607
608 }
609
610 void where() {
611     Send_String("\n\rCurrent State:\n\r");
612     Send_String("X:");
613     Send_Int(x_pos);
614     Send_String("\n\rY:");
615     Send_Int(y_pos);
616     Send_String("\n\rZ:");
617     Send_Int(z_pos);
618     Send_String("\n\rFeed Rate:");
619     Send_Int(feed);
620 }
621
622 void help() {
623     Send_String("\n\rCommands:\n\r");
624     Send_String("G00 [X(steps)] [Y(steps)] [Z(steps)] [F(feedrate)]; - linear move\n\r");
625     Send_String("G01 [X(steps)] [Y(steps)] [Z(steps)] [F(feedrate)]; - linear move\n\r");
626     Send_String("G04 P[seconds]; - delay\n\r");
627     Send_String("G90; - absolute mode\n\r");
628     Send_String("G91; - relative mode\n\r");
629     Send_String("G92 [X(steps)] [Y(steps)] [Z(steps)]; - change logical position\n\r");
630     Send_String("M18; - disable motors\n\r");
631     Send_String("M100; - this help message\n\r");
632     Send_String("M114; - report position and feedrate\n\r");
633 }
634
635

```