



NIT: 900.592.799 - 1
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com
Medellín - Colombia

| FECHA (Día Mes Año) | | | HORA DE ENTRADA | HORA DE SALIDA | ORDEN DE SERVICIO |
|---------------------|----|------|-----------------|----------------|-------------------|
| 03 | 03 | 2020 | 10:18:32 am | | TC NRO 188 |

CLIENTE: + MASIVOS EN REPUESTOS S.A.S.777

NIT o C.C.: 900277169

TELÉFONOS: 4440150 ,

CUMPLEAÑOS: 11 - OCT

DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM

MUNICIPIO: RÍO DE ORO

E-MAIL: aaa@hotmail.com

MARCA: MAZDA

GAMA: MEDIA

MODELO: 2017

PLACA: AAA137

KILOMETRAJE: 2500

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 10000

FECHA SOAT (D/M/A):

TECNO MECÁNICA (D/M/A):

FECHA EXTINTOR (D/M/A):

2020-01-22

2020-01-31

2020-01-29

| CANT | CAI | DESCRIPCIÓN | | OPERARIO | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|------|--------|------------------------------------|--|----------------------|-----------|------------|
| 11 | 554927 | 11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN | | ALEXANDER PAEZ MUÑOZ | 17,566.00 | 193,226.00 |
| 6 | 000401 | MI 13R22.5 XZH2R 154/150G MICHELIN | | ALEXANDER PAEZ MUÑOZ | 83,945.00 | 503,670.00 |
| | | | | | | |

REVISIÓN VEHICULAR

| 1. REVISIÓN DE NIVELES | 2. INSPECCIÓN LLANTAS | 3. FILTRACIÓN | 4. REVISIÓN ELÉCTRICA | 5. INSPECCIÓN VISUAL |
|--|--|---|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Aceite de motor | <input type="checkbox"/> Presión | <input type="checkbox"/> Filtro de aceite | <input type="checkbox"/> Batería | <input type="checkbox"/> Plumillas |
| <input type="checkbox"/> Refrigerante | <input type="checkbox"/> Rotación | <input type="checkbox"/> Filtro de aire | <input type="checkbox"/> Luces | <input type="checkbox"/> Sistema de suspensión |
| <input type="checkbox"/> Aceite de transmisión | <input type="checkbox"/> Tapa válvulas | <input type="checkbox"/> Filtro de combustible | <input type="checkbox"/> Alternador | <input type="checkbox"/> Líquido de frenos |
| <input type="checkbox"/> Aceite de caja | <input type="checkbox"/> Repuesto | <input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado | <input type="checkbox"/> Arranque | <input type="checkbox"/> Fugas del sistema |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| Observaciones | | GUSTAVO LÓPEZ HENAO | |
| | TÉCNICO | ASESOR | FIRMA CLIENTE |