



1. 未注圆角为  $R3$ ;
2. 铸件不得有气孔、裂纹等缺陷。

$$\sqrt{X} = \sqrt{Ra^{12.5}} \quad \sqrt{(\sqrt{\quad})}$$

说明：该图非设计图纸，仅供CAD尺寸标注练习使用。