

**INFORMACION GENERAL**

Fecha de visita:	21/04/2023		
Nombre del interventor:	JEISSON CAMILO ACOSTA ROMERO	Tipo visita:	CALIDAD 9
Nombre del Representante SENA:	Hans Adalberto Gil Sierra	Cargo:	LIDER TIC
Acompañante por parte de COLTEL:		Cargo:	
Tipo aula videocomunicaciones:	NA	SAS-STSS-SSS:	
Nombre de la sede:	34 - SEDE - MEISSEN	N° acta:	9038
Dirección de la sede:	Carrera 18 B No. 62 - 28 Sur	Departamento:	BOGOTÁ, D. C.
Tipo de sede instalada:	C	Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
E-Mail(s) de contacto:	hgil@sena.edu.co	N° Teléfono:	3204117234


**ESTADO FISICO DEL LUGAR POST-INSTALACIÓN**

Orden y estado general	Cumple SI ó NO	Observaciones
¿SE RETIRO EL MATERIAL SOBRANTE Y LOS ESCOMBROS GENERADOS?	NO	Se encuentra elementos de Material Sobrante De Telefónica en el Centros de Cableado
¿SE REALIZARON LOS RESANES RESPECTIVOS?	SI	
¿NO SE CAUSARON DAÑOS A BIENES DE LA INSTITUCIÓN COMO VENTANAS, VIDRIOS, TEJAS, SILLAS, PUERTAS, ETC?	SI	
¿EL REPRESENTANTE DE TELEFÓNICA NO SOLICITÓ COMPENSACIÓN ECONÓMICA PRODUCTO DE LABORES QUE CUBRE EL CONTRATO?	SI	
¿NO SE CAUSARON DAÑOS A TERCEROS?	SI	

**FORMATOS CONTENIDOS EN LA VERIFICACIÓN  
TIPO DE INSTALACIONES RECIBIDAS EN LA SEDE**

Relación de las unidades administrativas en la sede	Proyecto	Instalación verificada	Observaciones
	VIDEOCOMUNICACIONES	NO	
	MESA DE SERVICIO	NO	El personal técnico que asiste a la sede es soporte móvil, no son fijos en la sede.
	CONECTIVIDAD	SI	
	TELEFONIA IP	SI	
	LAN – WLAN – CABLEADO ESTRUCTURADO	SI	
	ENERGIA ELECTRICA REGULADA	SI	

**FIRMAS:**




JEISSON CAMILO ACOSTA ROMERO

Representante de la interventoria

N° CC: 1022373427

Cargo: INTERVENTOR DE CAMPO



Hans Adalberto Gil Sierra

Representante de la sede

N° CC:

Cargo: LIDER TIC

Representante de COLTEL

N° CC:

Cargo:

2do Representante de la sede

Cargo:

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**ID SEDE: 34**

**CONECTIVIDAD**

- Las pruebas realizadas a las direcciones respectivas fueron exitosas.

**ENERGÍA**

- Se hizo la verificación y pruebas de los equipos de EER.

**MESA DE SERVICIO**

- El agente de servicio de la sede es móvil, por lo tanto se hace presente únicamente cuando se genera un caso o cuando es requerido.

**PENDIENTES ENCONTRADOS**


**ENERGIA ELECTRICA REGULADA**

1. TPR1: Se evidencia falta de cobertor plástico para los circuitos de reserva.

**LAN – WLAN – CABLEADO ESTRUCTURADO**

1. MDF: En el MDF el cableado no cuenta con protección o ductería a la entrada del rack. Existen elementos ajenos al centro de cableado pertenecientes a Telefónica. Luminaria instalado no funciona.

**FIRMAS:**



JEISSON CAMILO ACOSTA ROMERO

Representante de la interventoria

N° CC: 1022373427

Cargo: INTERVENTOR DE CAMPO



Hans Adalberto Gil Sierra

Representante de la sede

N° CC:

Cargo: LIDER TIC

Representante de COLTEL

N° CC:

Cargo:

2do Representante de la sede

Cargo: