

INFORMACION GENERAL

Fecha de visita:	16/03/2023		
Nombre del interventor:	VICTOR ALEXANDER FERNANDEZ MELO	Tipo visita:	CALIDAD 8
Nombre del Representante SENA:	Hans Adalberto Gil Sierra	Cargo:	LIDER TIC
Acompañante por parte de COLTEL:		Cargo:	
Tipo aula videocomunicaciones:	NA	SAS-STS-SSS:	
Nombre de la sede:	33 - SEDE - USME	N° acta:	8957
Dirección de la sede:	Calle 91 Sur No. 01 B - 10 Este	Departamento:	BOGOTÁ, D. C.
Tipo de sede instalada:	C	Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
E-Mail(s) de contacto:	hgils@sena.edu.co	N° Teléfono:	3204117234

ESTADO FISICO DEL LUGAR POST-INSTALACIÓN

Orden y estado general	Cumple SI ó NO	Observaciones
¿SE RETIRO EL MATERIAL SOBRANTE Y LOS ESCOMBROS GENERADOS?	SI	
¿SE REALIZARON LOS RESANES RESPECTIVOS?	SI	
¿NO SE CAUSARON DAÑOS A BIENES DE LA INSTITUCIÓN COMO VENTANAS, VIDRIOS, TEJAS, SILLAS, PUERTAS, ETC?	SI	
¿EL REPRESENTANTE DE TELEFÓNICA NO SOLICITÓ COMPENSACIÓN ECONÓMICA PRODUCTO DE LABORES QUE CUBRE EL CONTRATO?	SI	
¿NO SE CAUSARON DAÑOS A TERCEROS?	SI	

**FORMATOS CONTENIDOS EN LA VERIFICACIÓN
TIPO DE INSTALACIONES RECIBIDAS EN LA SEDE**

Relación de las unidades administrativas en la sede	Proyecto	Instalación verificada	Observaciones
	VIDEOCOMUNICACIONES	NO	NO APLICA
	MESA DE SERVICIO	NO	NO APLICA
	CONECTIVIDAD	SI	
	TELEFONIA IP	SI	
	LAN – WLAN – CABLEADO ESTRUCTURADO	SI	
	ENERGIA ELECTRICA REGULADA	SI	

FIRMAS:



VICTOR ALEXANDER FERNANDEZ MELO

Representante de la interventoria

N° CC: 80165964

Cargo: INTERVENTOR DE CAMPO



Hans Adalberto Gil Sierra

Representante de la sede

N° CC: 79.899.983

Cargo: LIDER TIC

Representante de COLTEL

N° CC:

Cargo:

2do Representante de la sede

Cargo:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ID SEDE: 33

ENERGIA ELECTRICA REGULADA

- Se encontró (1) SPT
- Se encontraron (1) UTR
- Se encontraron (1) UPS
- TPR1: No cuenta con espacio suficiente para manipulación del tablero.

LAN – WLAN – CABLEADO ESTRUCTURADO

- Se encontraron (1) centros de cableado
- Se encontraron (4) Access Point

PENDIENTES ENCONTRADOS

ENERGIA ELECTRICA REGULADA

- 1.UPS1: Banco de baterías no tiene marquilla de señalización de riesgo eléctrico.

LAN – WLAN – CABLEADO ESTRUCTURADO

- 1.MDF: No tiene puerta posterior del rack instalada. Sistema ANTARES no se encuentra correctamente ajustado a la pared.

TELEFONIA IP

- 1.TELEFONIA IP de la sede no tienen perfil de usuario configurado.

FIRMAS:



VICTOR ALEXANDER FERNANDEZ MELO

Representante de la interventoria

N° CC: 80165964

Cargo: INTERVENTOR DE CAMPO



Hans Adalberto Gil Sierra

Representante de la sede

N° CC: 79.899.983

Cargo: LIDER TIC

Representante de COLTEL

N° CC:

Cargo:

2do Representante de la sede

Cargo: