

## 損傷報告書

使用回数: 8 回

損傷部位: 型枠上部

損傷内容: 欠け

処置内容: 肉盛り溶接

結果: 成功