

Une contamination microbienne a été identifiée dans l'unité de fabrication du produit. L'ANSM a été notifiée immédiatement et l'ensemble des lots en cours de production a été détruit.

Cette situation provoque une rupture temporaire jusqu'à la reprise des opérations sécurisées.