



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte  
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005  
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149  
e-mail: ventasecuador@nipromed.com  
www.nipro.com.ec  
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO  
No.20170929-00-0000000065

## INFORME DE SERVICIO TECNICO

### DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	DIEGO JARRIN	CIUDAD:	QUITO
CLIENTE:	LABLINK AXXIS	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	R3100188	CICLOS:	083684
CONTACTO:	Alexandra Benalcazar		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-29	DESDE:	10H30
HASTA:	11H45	HORA VIAJE:	00h30

### DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO:	20170929111929_681474591
----------------------	--------------------------

### DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se reviso cable de alimentacion. Fuentes internas de poder. Se encontro abierto el disyuntor (breaker o switch) de 110V ubicado en la parte inferior izquierda. Se cerro el disyuntor y el equipo vuelve a estar operativo.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

### PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
---------------	-----------	-------------

### FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

DIEGO JARRIN  
NIPRO

Alexandra Benalcazar  
LABLINK AXXIS

SI