



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20171010-00-0000000074

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	CAMILO BUSTAMANTE	CIUDAD:	GUAYAQUIL
CLIENTE:	CRUZ ROJA GUAYAQUIL	EQUIPO:	AUTOVUE
SERIE:	5622	CICLOS:	999999
CONTACTO:	LCDO. VICTOR VELASQUEZ		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-10-10	DESDE:	10H00
HASTA:	15H00	HORA VIAJE:	00H30

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO:	20171010171844_110675320
----------------------	--------------------------

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SE ACUDIO A REVISAR EL EQUIPO, Y SE DETERMINO QUE ESTA DAÑADO EL BRAZO DEL GRIPPER Y SU CABEZAL. SE LOGRA ARMAR UN NUEVO GRIPPER JUNTANDO EL BRAZO Y CABEZAL DE DOS GRIPPERS DAÑADOS. SE HACE LOS AJUSTES DEL GRIPPER EN TODAS LAS POSICIONES DEL EQUIPO Y SE PROCESA MUESTRAS SIN PRESENTARSE ALARMAS. ADEMAS SE REVISA LA PARTE OPTICA POR QUE SE ESTABAN PRESENTANDO LECTURAS POR VALIDAR. ESTE TEMA DEBE SER REVISADO JUNTO AL OPERADOR PARA COMPROBAR QUE SE HAYA CORREGIDO.. EQUIPO OPERATIVO-

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
O-TEC10570070	1	GRIPPER MODULO COMPLETO

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

CAMILO BUSTAMANTE
NIPRO

LCDO. VICTOR VELASQUEZ
CRUZ ROJA GUAYAQUIL

SI