



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com
www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO
No.20170505-00-0000000023

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	980	CIUDAD:	Felipe Lopez
CLIENTE:	LABFER	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	KJ98098	CICLOS:	980
CONTACTO:	Felipe Lopez		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-05-05	DESDE:	8:00 am
HASTA:	18:10	HORA VIAJE:	4 horas

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO:	20170505123640_11417609
----------------------	-------------------------

DESCRIPCION DEL SERVICIO

se realiza cambio en la fuente de poder, el equipo queda operativo

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
Fuente de poder	1	sjdÃ±lfksÃ±kfÃ±ldsf
bomba de agua	2	slkddjfsdlkjflsdjd

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

CAMILO BUSTAMANTE
NIPRO

Fernando A
LABFER

SI