

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	DIEGO JARRIN	CIUDAD:	QUITO
CLIENTE:	NORTHOSPITAL	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	27000103	CICLOS:	091405
CONTACTO:	Dra. Gabriela Gualpa		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-26	DESDE:	12H30
HASTA:	16H30	HORA VIAJE:	01H00

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO:	20170926155932_559504382
----------------------	--------------------------

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza cambio de tapas antieaporacion, pads del incubador y cuchillas de eyeccion. Limpieza de reflectometro y ajuste de iris. Ajustes de incubador y lectura de sincronia. Se recomienda volver a calibrar las pruebas despues de haber sido realizado el mantenimiento preventivo.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
O-999125	3	Pad wear
O-J19738	2	Eject blade packed
O-J26783	1	Spring evaporation pack
O-J24003	1	Evaporation cap sorted
O-1C2197	1	Sensor

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.



DIEGO JARRIN
NIPRO

—
NORTHOSPITAL

SI