

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	N/A	CIUDAD:	Andrea Ulloa
CLIENTE:	CRUZ ROJA QUITO	EQUIPO:	AUTOVUE
SERIE:	5623	CICLOS:	N/A
CONTACTO:	Andrea Ulloa		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-07-12	DESDE:	10h00
HASTA:	11H30	HORA VIAJE:	01H00

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO:	20170712112325_1753158331
----------------------	---------------------------

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Con ayuda de Monica Taipe se realiza limpieza de las mangueras del deposito de desechos, quien capacita y recomienda a las usuarias del equipo realizar esta limpieza una vez por semana utilizando cloro y agua caliente para lavar las mangueras. Se entrega mangueras nuevas para que puedan ser utilizadas en caso de que las mangueras actuales presenten fugas. Se realiza una limpieza de sensores en los brazos de pipeta y de pinza, sensores del rotor de reactivos y filtro del ventilador del incubador. Equipo operativo.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
---------------	-----------	-------------

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.


DIEGO JARRIN
NIPRO
Andrea Ulloa
CRUZ ROJA QUITO

SI