



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170927-00-0000000063

## INFORME DE SERVICIO TECNICO

### DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	DIEGO JARRIN	CIUDAD:	QUITO
CLIENTE:	SOLCA QUITO	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	46000232	CICLOS:	953767
CONTACTO:	Dr. Carlos Flores		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-27	DESDE:	16H00
HASTA:	19H30	HORA VIAJE:	01H00

### DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO:	20170927155053_51763578
----------------------	-------------------------

### DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se habilito el control de temperatura del incubador de slides. Se reviso los termistores del incubador. Variaciones de temperatura en el laboratorio afectaron a las pruebas con electrolitos, al normalizarse las condiciones de temperatura el equipo realizo pruebas con electrolitos normalmente.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

### PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
---------------	-----------	-------------

### FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

DIEGO JARRIN  
NIPRO

SOLCA QUITO

SI