



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170921-00-0000000059

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	CAMILO BUSTAMANTE	CIUDAD:	GUAYAQUIL
CLIENTE:	CLINICA ALCIVAR	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	34002141	CICLOS:	1540435
CONTACTO:	LCDA. ANA CORDOVA		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-21	DESDE:	14H30
HASTA:	18H00	HORA VIAJE:	00H30

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO:	20170921172952_928154385
----------------------	--------------------------

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SE ACUDE AL LABORATORIO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE. SE CAMBIAN PARTES QUE SE DESGASTAN Y SE REALIZAN AJUSTES DEL INCUBADOR. SE LIMPIA INTERIOR DEL EQUIPO YA QUE SE ENCONTRÃ MUCHO POLVO BLANCO. SE REVISAN HISTORIAL DE ALARMAS Y SE CONSULTA POR SI SE HA PRESENTADO ALGUN PROBLEMA EN PARTICULAR, Y NO SE ENCONTRO NINGUNA NOVEDAD. SE CAMBIA SUJETADOR DE DESECANTE DEL TAMBOR NO. 2. YA QUE ESTA DAÃ'ADO. ADICIONAL SE ENCUENTRA VISAGRA ROTA DE LA TAPA DEL INCUBADOR, ESTA SE CAMBIARA EN PROXIMA VISITA UNA VEZ QUE TENGAMOS EL REPUESTO. EQUIPO OPERATIVO.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de f brica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
O-J55375	1	PROBOSIS PRIMARIA
O-903605	1	LATCH
O-J40530	1	TUBING ASSEMBLY & CLAMP
O-J24980	3	BEARING PAD
O-J43319	1	BELT TIMING


FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.



CAMILO BUSTAMANTE
NIPRO



LCDA. ANA CORDOVA
CLINICA ALCIVAR

SI