

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	N/A	CIUDAD:	Lcda. Gloria Tituaña
CLIENTE:	CRUZ ROJA QUITO	EQUIPO:	AUTOVUE
SERIE:	5623	CICLOS:	N/A
CONTACTO:	Lcda. Gloria Tituaña		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-07-25	DESDE:	9h30
HASTA:	12h00	HORA VIAJE:	01h00

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO:	20170725081302_1865383520
----------------------	---------------------------

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se cambio sensor del eje Z en brazo de pipeta y valvula de 3 vias. Se realizo operaciones de lavado y descontaminacion de punta de pipeta.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
O-TEC30024789	1	Mounting tip Av
O-30018313	1	Valve 3 way M6 diluter XI

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.



DIEGO JARRIN
NIPRO



CRUZ ROJA QUITO

SI