
Point G

Stresses:

Ma = 0.000
Mm = 0.000
Ta = 0.000
Tm = 199.580

#--- Solving for d using Goodman ---#
Iter 0: d = 3.000

Endurance Limit

S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.766
kc = 0.590
Se = 10.118

Stress Concentrations

Kt = 2.140
Kts = 3.000
r = 0.060
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.763
Kfs = 2.459

Iter 1: d = 0.497

Endurance Limit

S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.947
kc = 0.590
Se = 12.516

Stress Concentrations

Kt = 2.140
Kts = 3.000
r = 0.010
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.514
Kfs = 2.046

Iter 2: d = 0.467

Endurance Limit

S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.954
kc = 0.590
Se = 12.598

Stress Concentrations

Kt = 2.140
Kts = 3.000
r = 0.009
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.506
Kfs = 2.031

Iter 3: d = 0.466

#--- Final Results ---#
Goodman: d = 0.466

#--- Solving for d using yielding ---#
Iter 0: d = 3.000

Endurance Limit
S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.766
kc = 0.590
Se = 10.118

Stress Concentrations
Kt = 2.140
Kts = 3.000
r = 0.060
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.763
Kfs = 2.459

Iter 1: d = 0.528

Endurance Limit
S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.941
kc = 0.590
Se = 12.433

Stress Concentrations
Kt = 2.140
Kts = 3.000
r = 0.011
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.523
Kfs = 2.061

Iter 2: d = 0.498

Endurance Limit
S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.947
kc = 0.590
Se = 12.512

Stress Concentrations

Kt = 2.140
Kts = 3.000
r = 0.010
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.515
Kfs = 2.047

Iter 3: d = 0.497

#--- Final Results ---#
yielding: d = 0.497

Point H

Stresses:

Ma = 0.000
Mm = 0.000
Ta = 0.000
Tm = 199.580

#--- Solving for d using Goodman ---#
Iter 0: d = 3.000

Endurance Limit

S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.766
kc = 0.590
Se = 10.118

Stress Concentrations

Kt = 1.700
Kts = 1.500
r = 0.300
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.573
Kfs = 1.429

Iter 1: d = 0.414

Endurance Limit

S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.966
kc = 0.590
Se = 12.761

Stress Concentrations

Kt = 1.700
Kts = 1.500
r = 0.041
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.439

Kfs = 1.346

Iter 2: d = 0.406

#--- Final Results ---#

Goodman: d = 0.406

#--- Solving for d using yielding ---#

Iter 0: d = 3.000

Endurance Limit

S'e = 26.500

a = 2.000

b = -0.217

ka = 0.845

kb = 0.766

kc = 0.590

Se = 10.118

Stress Concentrations

Kt = 1.700

Kts = 1.500

r = 0.300

sqrt(a) [bending] = 0.121

sqrt(a) [torsion] = 0.091

Kf = 1.573

Kfs = 1.429

Iter 1: d = 0.441

Endurance Limit

S'e = 26.500

a = 2.000

b = -0.217

ka = 0.845

kb = 0.959

kc = 0.590

Se = 12.676

Stress Concentrations

Kt = 1.700

Kts = 1.500

r = 0.044

sqrt(a) [bending] = 0.121

sqrt(a) [torsion] = 0.091

Kf = 1.444

Kfs = 1.349

Iter 2: d = 0.433

#--- Final Results ---#

yielding: d = 0.433

Point I

Stresses:

Ma = 0.000

Mm = 0.000

Ta = 0.000

Tm = 199.580

#--- Solving for d using Goodman ---#

Iter 0: d = 3.000

Endurance Limit

S'e = 26.500

a = 2.000

b = -0.217

ka = 0.845

kb = 0.766

kc = 0.590

Se = 10.118

Stress Concentrations

Kt = 5.000

Kts = 3.000

r = 0.010

sqrt(a) [bending] = 0.121

sqrt(a) [torsion] = 0.091

Kf = 2.808

Kfs = 2.048

Iter 1: d = 0.467

Endurance Limit

S'e = 26.500

a = 2.000

b = -0.217

ka = 0.845

kb = 0.954

kc = 0.590

Se = 12.598

Stress Concentrations

Kt = 5.000

Kts = 3.000

r = 0.010

sqrt(a) [bending] = 0.121

sqrt(a) [torsion] = 0.091

Kf = 2.808

Kfs = 2.048

Iter 2: d = 0.467

#--- Final Results ---#

Goodman: d = 0.467

#--- Solving for d using yielding ---#

Iter 0: d = 3.000

Endurance Limit

S'e = 26.500

a = 2.000

b = -0.217

ka = 0.845

kb = 0.766

kc = 0.590

Se = 10.118

Stress Concentrations

Kt = 5.000

Kts = 3.000

r = 0.010

sqrt(a) [bending] = 0.121

sqrt(a) [torsion] = 0.091

Kf = 2.808

Kfs = 2.048

Iter 1: d = 0.497

Endurance Limit

S'e = 26.500

a = 2.000

b = -0.217

ka = 0.845

kb = 0.947

kc = 0.590

Se = 12.515

Stress Concentrations

Kt = 5.000

Kts = 3.000

r = 0.010

sqrt(a) [bending] = 0.121

sqrt(a) [torsion] = 0.091

Kf = 2.808

Kfs = 2.048

Iter 2: d = 0.497

#--- Final Results ---#

yielding: d = 0.497

Point J

Stresses:

Ma = 60.393

Mm = 0.000

Ta = 0.000

Tm = 199.580

#--- Solving for d using Goodman ---#

Iter 0: d = 3.000

Endurance Limit

S'e = 26.500

a = 2.000

b = -0.217

ka = 0.845

kb = 0.766

kc = 1.000

Se = 17.149

Stress Concentrations

Kt = 2.700

Kts = 2.200

r = 0.060

sqrt(a) [bending] = 0.121

sqrt(a) [torsion] = 0.091

Kf = 2.137

Kfs = 1.875

Iter 1: d = 0.593

Endurance Limit

S'e = 26.500

a = 2.000

b = -0.217

ka = 0.845
kb = 0.930
kc = 1.000
Se = 20.816

Stress Concentrations

Kt = 2.700
Kts = 2.200
r = 0.012
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.805
Kfs = 1.654

Iter 2: d = 0.546

Endurance Limit

S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.938
kc = 1.000
Se = 21.002

Stress Concentrations

Kt = 2.700
Kts = 2.200
r = 0.011
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.787
Kfs = 1.642

Iter 3: d = 0.543

#--- Final Results ---#

Goodman: d = 0.543

#--- Solving for d using yielding ---#

Iter 0: d = 3.000

Endurance Limit

S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.766
kc = 1.000
Se = 17.149

Stress Concentrations

Kt = 2.700
Kts = 2.200
r = 0.060
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 2.137
Kfs = 1.875

Iter 1: d = 0.540

Endurance Limit

S'e = 26.500

a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.939
kc = 1.000
Se = 21.025

Stress Concentrations

Kt = 2.700
Kts = 2.200
r = 0.011
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.785
Kfs = 1.640

Iter 2: d = 0.514

Endurance Limit

S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.944
kc = 1.000
Se = 21.136

Stress Concentrations

Kt = 2.700
Kts = 2.200
r = 0.010
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.774
Kfs = 1.633

Iter 3: d = 0.513

#--- Final Results ---#
yielding: d = 0.513

Point K

Stresses:

Ma = 140.916
Mm = 0.000
Ta = 0.000
Tm = 199.580

#--- Solving for d using Goodman ---#
Iter 0: d = 3.000

Endurance Limit

S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.766
kc = 1.000
Se = 17.149

Stress Concentrations


```
Kt = 1.700
Kts = 1.500
r = 0.300
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.573
Kfs = 1.429
```

```
Iter 1: d = 0.645
```

```
Endurance Limit
```

```
S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.921
kc = 1.000
Se = 20.628
```

```
Stress Concentrations
```

```
Kt = 1.700
Kts = 1.500
r = 0.065
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.474
Kfs = 1.368
```

```
Iter 2: d = 0.606
```

```
Endurance Limit
```

```
S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.927
kc = 1.000
Se = 20.769
```

```
Stress Concentrations
```

```
Kt = 1.700
Kts = 1.500
r = 0.061
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.469
Kfs = 1.365
```

```
Iter 3: d = 0.604
```

```
#--- Final Results ---#
```

```
Goodman: d = 0.604
```

```
#--- Solving for d using yielding ---#
```

```
Iter 0: d = 3.000
```

```
Endurance Limit
```

```
S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.766
kc = 1.000
Se = 17.149
```

Stress Concentrations

Kt = 1.700
Kts = 1.500
r = 0.300
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.573
Kfs = 1.429

Iter 1: d = 0.546

Endurance Limit

S'e = 26.500
a = 2.000
b = -0.217
ka = 0.845
kb = 0.938
kc = 1.000
Se = 21.000

Stress Concentrations

Kt = 1.700
Kts = 1.500
r = 0.055
sqrt(a) [bending] = 0.121
sqrt(a) [torsion] = 0.091
Kf = 1.461
Kfs = 1.360

Iter 2: d = 0.535

#--- Final Results ---#