



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	7
3. ESCOPO	8
4. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS.....	9
5. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES	10
6. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	11
Tabela 01: Classificação do objeto de estudo.....	11
I. Localização	11
Imagem 01. Localização do Condomínio Maison Ville de Lyon em relação às vias de acesso	11
II. Identificação do objeto.....	12
III. Período da vistoria técnica	12
IV. Utilização e Ocupação	12
V. Documentação analisada	12
7. DEFINIÇÕES E CONCEITOS	13
8. VISTORIA DA EDIFICAÇÃO	16
8.1. Vistoria da fachada	17
I. Vistoria da Fachada Lateral Esquerda.....	18
II. Vistoria da Fachada Frente.....	26
III. Vistoria da fachada da lateral direita.....	32
IV. Vistoria da fachada Fundo	40
9. QUANTITATIVO GERAL DO MAPEAMENTO DE FACHADA.....	45
Tabela 02: Área das fachadas por tipo de revestimento	45
Tabela 03: Quantitativo geral do mapeamento das fachadas	46
10. DIAGNÓSTICOS	47
A partir das vistorias foram detectadas as seguintes manifestações patológicas:	47
11. MECANISMOS DE AÇÃO	50
12. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS	52
13. REFERÊNCIAS.....	56
14. ANEXOS quantitativo detalhado.....	57
PLANILHA DE DETALHAMENTO DE MAPEAMENTO DE FACHADA.....	57