

Fotos 02



**Descrição**

- Anomalias de fissuras e armadura exposta na quina da edificação, proveniente de expansão volumétrica.

Fotos 03 e 04



**Descrição**

- Deterioração e desgaste de selante da junta de movimentação;