

KM 2266677

com cargo
correu
infra

CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS UT: 0901 - LOTE 18

CHASSI: 9BW7672329R940019

CONTROLE DE RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÓVEL

EQUIPAMENTO: <u>COMINHAO VOLKSWAGEN CONSTELLATION</u>	PREFIXO: <u>NQU3F98 WPX</u>	PLACA: <u>NQU3F98</u>
MARCA:	MODELO: <u>13-180</u>	HORIMETRO: <u>000361</u>
UT. DE ORIGEM / DESTINO: <u>NOVA RESENDE / PEANIMADO</u>	NOTA FISCAL:	CONDICÃO: <u>OPERACIONAL</u>
	() NOVO (X) REVISADO	(X) SIM () NÃO

ATIVIDADE DE CONFERÊNCIA

(X) RECEPÇÃO

() EXPEDIÇÃO

CHECK LIST

CHECK LIST

SEQ.	ITENS INSPECIONADOS	SIM	NÃO	NA	OBSERVAÇÃO	SEQ.	ITENS INSPECIONADOS	SIM	NÃO	NA	OBSERVAÇÃO
1	Relatório de transferência			X		46	Horímetro	X			
2	Cronotacógrafo na validade	X				47	Rádio		X		
3	Pasta do equipamento	X				48	Antena do rádio		X		
4	T.A. dealer			X		49	Alto-falante		X		
5	T.A. motor			X		50	Faróis (qtd.)	X			
6	Documento do veículo (CRLV)	X			2019	51	Esteria	X			
7	Cartão de transferência de trânsito	X				52	Tampa da bateria	X			
8	Cartão de trânsito (combustível / tq. abast.)	X				53	Adesivo reflexivo DENATRAN	X			
9	Catálogo de peças equipamento	X				54	Placa do veículo (diante / tras.)	X			
10	Catálogo de peças implemento			X		55	Placa de dimensões (larg. / alt. / comp.)			X	
11	Catálogo de peças motor			X		56	Placas de simbologia (produtos inflam.)			X	
12	Manual de serviço equipamento	X				57	Pés de apoio (compressor)			X	
13	Manual de operação e manutenção	X				58	Cambão de tração			X	
14	Manual de operação e instrução do motor	X				59	Maneiras de abast. (irrigadeira)			X	
15	Manual de manutenção e operação implemento	X				60	Acessórios de operação (especificar)	X			MANO PUS OK
16	CD-ROM (catálogo)			X		61	Peças reservas			X	
17	Chave de ignição	X				62	Guarda-corpo	X			
18	Chave de freio	X				63	Pé da patola (guindaste)	X			
19	Chave de luz		X			64	Molho (guindaste)			X	
20	Chave de luz de freio	X				65	Munhão do molho (guindaste)	X			
21	Chave de luz de seta lateral (capô)	X				66	Jib			X	
22	Chave do tanque combustível	X				67	Cacamba <u>canabocaria</u>	X			
23	Chave do motor da cabine	X				68	Concha			X	
24	Chave de alimentação (equip. novos)			X		69	Lamina			X	
25	Controle remoto de comando			X		70	TOMADA DE FORÇA	X			
26	Trava de estacionamento	X				71	Escarificador			X	
27	Condições pneus	X				72	Tecoura			X	
28	Macaco de suporte do macaco e Cabo	X				73	Carro			X	
29	Midol	X				74	Tolde			X	
30	Chave de rodas	X				75	Lança	X			
31	Chave de freio	X				76	Contrapesos			X	
32	Tubo de escape	X				77	Búscia			X	
33	Extintor de incêndio	X				78	Capota			X	
34	Sinal de extinção	X				79	Batente			X	
35	Chave de segurança	X				80	Enrolador de cabo			X	
36	Pino de segurança	X				81	Motores elétricos			X	
37	Embragem	X				82	Cabo elétrico			X	
38	Chave de cronógrafo	X				83	Implementos acoplados (sist. módulo AM)	X			
39	Chave de crânio		X			84	Índice de combustível (%)	X			
40	Capota e Tampa	X				85	Encosto de Cabeça Todos Bancos	X			
41	Chave de freio (tq. abast.)			X		86	Bolão Emergência	X			
42	Chave de freio	X				87					
43	Chave de freio	X				88					
44	Chave de freio	X				89					
45	Chave de freio	X				90					

OBSERVAÇÃO

* - Parafusos dianteiros quebrados.
* - Varrimento na ampolagem do óleo hidráulico do MUCK.
* - Quebra na ampolagem externa lateral da canabocaria.
* - Falta de parafusos nos sinais de trânsito (lente).
* Caixa de fusão interada com jumper.

ENIPI... WPX REPRES. EMPRESA: Indústria Nílva

Local: NOVA RESENDE Data: 06 / 05 / 2020

DESCONHECIDO POR NOS
* Caminhão sem força, falhas na turbina.
* Grilo de transmissão falhou sem avisar.
* Não veio com reserva.

* Grilo de transmissão esquerda reparado.
* Parafusos traseiros trocados.
* Logo dianteiro Volkswagen desmanchado.