

DESMOBILIZAÇÃO BETONEIRA AVS9086 - Itajubá

Por: Motorista Free (free@wpix.com)

Em: 24/03/2020 13:27

Dados gerais

TIPO DE VERIFICAÇÃO

MOBILIZAÇÃO,DESMOBILIZAÇÃO

CLIENTE (Nome Completo)

Camargo correia Itajubá


PLACA


Avs-9086

DATA E HORA

24/03/2020 12:02:00

KM






LOCALIZAÇÃO

-22.4229066, -45.47339389999999 (-22.4229066; -45.47339389999999)

Checklist (Pontuação: 97%)

FOTO CRLV



MANUAL DE MANUTENÇÃO DO VEICULOS

Conforme


EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DE USO DA CHAVE DE RODA, MACACO E TRIÂNGULO

Conforme


CONDIÇÕES DE USO DOS PNEUS E RODAS, INCLUSIVE ESTEPE

Conforme


INFORMAR Nº DOT PNEU DIANTEIRO ESQUERDO / MARCA



INFORMAR Nº DOT PNEU DIANTEIRO ESQUERDO / MARCA



INFORMAR Nº DOT PNEU DIANT. DIR. / MARCA



## DESMOBILIZAÇÃO BETONEIRA AVS9086 - Itajubá

Por: Motorista Free (free@wpix.com)

Em: 24/03/2020 13:27

INFORMAR Nº DOT PNEU DIANT. DIR. / MARCA



INFORMAR Nº DOT PNEU TRASEIRO ESQUEIRO / MARCA




INFORMAR Nº DOT PNEU TRASEIRO ESQUEIRO / MARCA



INFORMAR Nº DOT PNEU TRASEIRO DIREITO. / MARCA



INFORMAR Nº DOT PNEU TRASEIRO DIREITO. / MARCA



INFORMAR Nº DOT PNEU ESTEPE / MARCA



INFORMAR Nº DOT PNEU ESTEPE / MARCA



ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VIDROS E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ELEVAÇÃO

Conforme

ESTADO E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS PORTAS

Conforme

ESTADO E FUNCIONAMENTO DOS FREIOS

Conforme

FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO

Conforme

ESTADO CONSERVAÇÃO E FIXAÇÃO DOS BANCOS E ENCOSTOS DE CABEÇA

Conforme

REGULARIDADE DE ACENDIMENTO DAS LUZES DO PAINEL

Conforme

FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO INTERNA

Conforme

FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO

Conforme

FUNCIONAMENTO DO INDICADOR DE NÍVEL DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Conforme

FUNCIONAMENTO DA BUZINA

Conforme

FUNCIONAMENTO DOS FAROIS ALTO E BAIXO

Conforme

FUNCIONAMENTO DAS LUZES DE LANTERNAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS

Conforme

FUNCIONAMENTO DAS LUZES INDICADORAS DE SETAS (PISCA)

Conforme

FUNCIONAMENTO DAS LUZES DE EMERGÊNCIA (PISCA ALERTA)

Conforme

FUNCIONAMENTO DAS LUZES DE FREIO

Conforme

# DESMOBILIZAÇÃO BETONEIRA AVS9086 - Itajubá

Por: Motorista Free (free@wpix.com)

Em: 24/03/2020 13:27

<b>FUNCIONAMENTO DAS LUZES E ALARME DE RÉ</b>	Conforme	
<b>EXISTÊNCIA E FUNCIONAMENTO DO TACÓGRAFO, BEM COMO EXISTÊNCIA DE DISCO/FITA P/IMPRESSÃO DE DADOS</b>	Conforme	
<b>EXISTÊNCIA, VALIDADE, CONDIÇÕES DO CASCO, CARGA E FIXAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO</b>	Conforme	
<b>EXISTÊNCIA DE TODOS OS CINTOS DE SEGURANÇA, BEM COMO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO</b>	Conforme	
<b>EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS ESPELHOS RETROVISORES INTERNOS E EXTERNOS</b>	Conforme	
<b>FUNCIONAMENTO DOS PEDAIS DE EMBREAGEM, ACELERADOR E FREIO</b>	Conforme	
<b>FUNCIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHA (CÂMBIO)</b>	Conforme	
<b>ESTADO GERAL DA CARROCERIA</b>	Conforme	
<b>ESTADO GERAL DA PINTURA</b>	Conforme	
<b>ESTADO GERAL DA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA</b>	Conforme	
<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS - Serão cobrados na fatura final</b>	00	
<b>FIXAÇÃO DOS PARA-CHOQUES</b>	Conforme	
<b>FIXAÇÃO DOS PARA-LAMAS</b>	Não conforme	para lama traseiro quebrado



<b>CONDIÇÕES DO PARA-BRISA DIANTEIRO E TRASEIRO</b>	Conforme	
<b>CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS LIMPADORES E LAVADORES DE PARA-BRISA DIANTEIRO E TRASEIRO</b>	Conforme	
<b>CONDIÇÕES DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO LAVADOR DE PARA-BRISA</b>	Conforme	
<b>EXISTÊNCIA E FECHAMENTO DA TAMPA DO TANQUE D E COMBUSTÍVEL</b>	Conforme	
<b>CONDIÇÕES DO ESCAPAMENTO</b>	Conforme	
<b>EXISTÊNCIA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA</b>	Conforme	
<b>EXISTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E LACRE NA PLACA TRASEIRA</b>	Conforme	
<b>EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS DE ÁGUA, ÓLEO E/ OU COMBUSTÍVEL</b>	Conforme	não a vazamentos
<b>SE O CONDUTOR /MOTORISTA POSSUI HABILITAÇÃO COMPATÍVEL E DENTRO DA VALIDADE</b>	Conforme	
<b>SE O CONDUTOR /MOTORISTA POSSUI IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL (CRACHÁ)</b>	Conforme	

Fotos



# DESMOBILIZAÇÃO BETONEIRA AVS9086 - Itajubá

Por: Motorista Free (free@wpix.com)

Em: 24/03/2020 13:27

Fotos da Frente



Fotos da Lateral do Motorista



Fotos da Lateral do Motorista



Fotos da Traseira



Fotos da Traseira



Fotos da Lateral do Passageiro



Fotos da Lateral do Passageiro



Fotos do Interior



Fotos do Interior



Fotos do Interior



Fotos do Interior




Fotos do Interior



Fotos do Interior



Fotos do Interior



Outras Fotos



# DESMOBILIZAÇÃO BETONEIRA AVS9086 - Itajubá


Por: Motorista Free (free@wpix.com)

Em: 24/03/2020 13:27

## Outras Fotos



## Documento do Veículo



## FOTOS DIVERSAS

### FOTOS 1



### FOTOS 1



### FOTOS 2



### FOTOS 3



### FOTOS 4



### FOTOS 5



### FOTOS 5



## Comentários finais

### Observações

Para lama e peça do retrovisor diagnosticado no primeiro checklist de mobilização

### Medidas de ação

Conferir checklist de mobilização e não cobrar da Camargo correia

## Assinaturas

## DESMOBILIZAÇÃO BETONEIRA AVS9086 - Itajubá

Por: Motorista Free (free@wpix.com)

Em: 24/03/2020 13:27

<b>ASSINATURA</b> <b>LOCADORA -</b> <b>Responsável pela</b> <b>verificação</b> 	<b>NOME LEGÍVEL (CLIENTE)</b> Denise Cristina Nascimento Venturini	<b>ASSINATURA</b> <b>CLIENTE -</b> <b>Responsável pela</b> <b>Manutenção/Administração/Condução</b> 
---	---	---

**FOTO CNH OU RG - Responsável pela**  
**Manutenção/Administração/Condução**

